


| | |
|--|---|
| Catálogo Nacional Monumentos Históricos | |
| Estado | COMUNITAT VALENCIANA |
| Municipio | BICORP |
| Inmueble | Parroquia de San Juan Evangelista |
| Dirección | |
| Ubicación | sala de campanas |
| Nombre | María (2) |
| Medidas | Diámetro 72 cm Borde 9 cm Altura 60 cm Peso aproximado 216 kg |
| Autor campana | ROSES VIDAL, MANUEL (VALÈNCIA) |
| Año fundición | 1944 |
|  | |
| Inscripciones, decoraciones | <p>La campana tiene querubines en seis de las asas. En el tercio lleva un grupo de dos cordones y otro de tres, además de una guirnalda con motivos vegetales y religiosos. En el medio lleva una cruz y la marca de fábrica: "FUNDICION / DE / MANUEL ROSES VIDAL / HIJO DE M. ROSES SANTOS / VALENCIA". También en el medio lleva estas inscripciones: "AVE MARIA = BICORP 1944". En un nivel inferior lleva estas otras incisas, añadidas por tanto, después de fundida la campana: "PADRINOS{ FRANCISCO VEMIEL GOMEZ / ENCARNACIÓN PEREZ PEREZ". En el lateral que queda del medio hay un Sagrado Corazón entre dos ciervos. Seguidamente, en el medio pie aparecen los cuatro tetramorfos: águila de San Juan Evangelista, el ángel de San Mateo, el león de San Marcos y el toro de San Lucas Además, tiene cinco cordones, una guirnalda, un cordón suelto y otra guirnalda.</p> |
| Toques actuales | Repique y volteo automático. |
| Conservación | La campana está instalada en uno de los vanos de la sala de campanas, dotada con yugo de hierro de la fundición Manclús (modelo nuevo) y mecanizada con motor de volteo continuo y electromazo trifásico. |

| | |
|-----------------------------|---|
| Protección | Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local).En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos. |
| Propuestas | La campana se debe de restaurar. Para ello es necesario bajarla de la torre para limpiarla por dentro y por fuera. Por otro lado, el yugo de hierro se debe de cambiar por otro de madera de perfil tradicional local. Además, se debe de renovar la mecanización con un electromazo monofásico y motor de volteo por impulsos. |
| Autores del registro | ALEPUZ CHELET, Joan |
| Fecha del registro | 06-12-2021 |

Información completa: [María \(2\) Parroquia de San Juan Evangelista - BICORP](#)