

<b>Catálogo Nacional Monumentos Históricos</b>	
<b>Estado</b>	COMUNITAT VALENCIANA
<b>Municipio</b>	RAFELCOFER
<b>Inmueble</b>	Parròquia de Sant Antoni de Padua i Sant Dídac d'Alcalà
<b>Dirección</b>	
<b>Ubicación</b>	Sala de campanes
<b>Nombre</b>	<b>Maria Aurora (4)</b>
<b>Medidas</b>	Diámetro 96 cm   Borde 7 cm   Altura 82 cm   Peso aproximado 512 kg
<b>Autor campana</b>	ROSES, JAIME
<b>Año fundición</b>	1873
	
<b>Inscripciones, decoraciones</b>	<p>La campana té sis anses decorades amb motius semblants a uns caps de dimoni. Seguidament, té al terç una garlanda amb motius neogòtics. Al terç té una inscripció amb l'advocació a la qual està dedicada: "MARYA AURORA". Correctament seria "MARIA AURORA". L'espai del terç que deixa lliure la inscripció està ocupat per una sanefa amb triangles decorats. Al mig té una creu de calvari i dos sargantanes als costats, signe habitual a les campanes refoses, uns àngels adorant l'Eucaristia i aquesta inscripció: "AESPENSAS DEL PUEBLO / SIENDO CURA ECONO / MO DE ESTA PARROQU / IA DON JOSE OLTRA Y / AL CALDE DON MA NU / EL BARBER Y SISCAR / HIZO LA FUNDICION / EN NOVIEMBRE DE / I873 JAIME ROSAS". Aquesta talla les paraules i correctament seria: "A EXPENSAS DEL PUEBLO SIENDO CURA ECONOMO DE ESTA PARROQUIA DON JOSE OLTRA Y ALCALDE DON MANUEL BARBER SISCAR HIZO LA FUNDICIÓN EN NOVIEMBRE DE 1873 JAIME ROSAS". És interessant el fet que especifique el mes de la seua fosa, fet poc habitual a les inscripcions de les campanes.</p>
<b>Toques actuales</b>	Repic i volteig automàtic.
<b>Conservación</b>	L'estat de conservació de la campana és regular. Té una truja de ferro de la foneria de Salvador Manclús i està mecanitzada amb motor de vol continu, mig vol i electromall trifàsic. El batall està lligat i reforçat amb cable de seguretat.

<b>Protección</b>	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
<b>Propuestas</b>	L'estat de conservació del conjunt fa necessària la seua restauració. La campana s'ha de baixar del campanar per netejar-la per dins i per fora per eliminar, com a mínim, la brutícia acumulada i renovar la truja de ferro per altra de fusta de perfil tradicional valencià. El motor s'ha de canviar per altre d'impuls i l'electromall per un monofàsic, que permeten el toc manual i imiten la forma tradicional de tocar.
<b>Autores del registro</b>	ALEPUZ CHELET, Joan; OSA MILLÁN, Sergio
<b>Fecha del registro</b>	12-06-2020

Información completa: [Maria Aurora \(4\) Parròquia de Sant Antoni de Padua i Sant Dídac d'Alcalà - RAFELCOFER](#)