


Catálogo Nacional Monumentos Históricos	
Estado	COMUNITAT VALENCIANA
Municipio	EL TORO
Inmueble	Parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles
Dirección	
Ubicación	Sala de campanas
Nombre	Maria (3)
Medidas	Diámetro 84 cm Borde cm Altura cm Peso aproximado 343 kg
Autor campana	ROSES SOLER, VICENTE DOMINGO (VALÈNCIA)
Año fundición	1916
	
Inscripciones, decoraciones	<p>La campana tiene cuatro decoraciones vegetales en el hombro. Seguidamente, en el tercio, dispone de tres cordones distribuidos en un grupo dos y uno suelto. Entre ellos se intercala la siguiente inscripción: "?? MARIA REGINA CURA D ANGEL INTADO ALCALDE D JENARO ZAVIO". Las letras están formadas con alambres o un material parecido y no son de fundición. Es por ello que algunas se han desprendido aunque queda una marca que permite reconocerlas. También en el tercio lleva una cenefa con racimos y tres cordones. En el medio combina una cruz, el anagrama de Jesús, el monograma de Maria, su inmaculado corazón y un motivo eucarístico con flores y querubines. También en el medio está el año de fundición: "? AÑO ? 1916 ?". A continuación, presenta cuatro cordones en el medio pie y una cenefa con flores. Por último, dispone de dos cordones en el pie. Aunque la campana no tiene marca de fábrica, todos los elementos presentes en su exterior permiten relacionarla con la fundición de Vicente Domingo Roses Soler.</p>
Toques actuales	Repique y volteo automático.
Conservación	Está en buen estado de conservación, situada en uno de los vanos de la sala de las campanas con un yugo de hierro de la fundición de Salvador Manclús del Grao de Valencia. Está motorizada con electromazo monofásico y motor de volteo por impulsos. Tiene un badajo atado y reforzado con cable de seguridad.

Protección	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local).En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
Propuestas	La campana se debe de restaurar. Para ello es necesario bajarla de la torre para limpiarla por dentro y por fuera. Por otro lado, el yugo de hierro se debe de cambiar por otro de madera de perfil tradicional local.
Autores del registro	ALEPUZ CHELET, Joan; ABARCA LLOPIS, Javier; MARTÍNEZ TAMARIT, Pau
Fecha del registro	27-03-2021

Información completa: [Maria \(3\) Parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles - EL TORO](#)