


<b>Catálogo Nacional Monumentos Históricos</b>	
<b>Estado</b>	COMUNITAT VALENCIANA
<b>Municipio</b>	OLIVA
<b>Inmueble</b>	Església de la Mare de Déu del Rebollet
<b>Direcció</b>	
<b>Ubicació</b>	Espadanya
<b>Nombre</b>	<b>Maria Salvador (1)</b>
<b>Medidas</b>	Diámetro 54 cm   Borde 6 cm   Altura 48 cm   Peso real <b>90 kg</b>
<b>Autor campana</b>	ROSES SOLER, JUAN BAUTISTA
<b>Año fundició</b>	1943
	
<b>Inscripciones, decoraciones</b>	<p>La campana té quatre triangles decorats a l'espatlla i tres cordons separats al terç. Al mig presenta un Salvador Eucarístic, una creu i la marca de fàbrica, element habitual a les campanes industrials: "JUAN BTA ROSES / FUNDICION / CAMPANAS / ADZANETA / PVIA VALENCIA". Finalment, al mig peu hi ha una inscripció amb els noms de la campana, el del poble i l'any de fosa: "? MARIA SALVADORA OLIVA AÑO 1942 ?". El fet que figure el nom del poble està relacionat amb la destrucció de campanes durant la Guerra Civil (1936-1939), quan centenars de bronzes es retiraren dels campanars sense cap control ni inventari. Per no indicar les inscripcions el lloc d'origen, la majoria no es pogueren recuperar, per tant acabada la Guerra a les noves campanes es va afegir el nom del poble, per poder-les recuperar si es repetia aquesta situació.</p>
<b>Toques actuales</b>	Volteig automàtic a les misses.
<b>Conservació</b>	<p>Mal orientada (la creu cap a dins). L'estat de conservació de la campana és regular i està situada a l'espadanya de l'església. Té una truja de ferro de la foneria de Salvador MANCLÚS i està mecanitzada amb motor de vol continu i mall extern que s'acciona manualment amb una llarga corda. El batall està lligat i reforçat amb cable de seguretat.</p>

<b>Protección</b>	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
<b>Propuestas</b>	L'estat de conservació del conjunt fa necessària la seua restauració. La campana s'ha de baixar del campanar per netejar-la per dins i per fora per eliminar, com a mínim, la brutícia acumulada i renovar la truja de ferro per altra de fusta de perfil tradicional valencià. El motor s'ha de canviar per altre d'impuls mentre que el mall podria ser conservar, per continuar el toc manual i reproduir la forma tradicional de repicar.
<b>Autores del registro</b>	OSA MILLÁN, Sergio
<b>Fecha del registro</b>	18-09-2020

Información completa: [Maria Salvador \(1\) Església de la Mare de Déu del Rebollet - OLIVA](#)