


Catálogo Nacional Monumentos Históricos	
Estado	CASTILLA Y LEÓN
Municipio	ÁVILA
Inmueble	Ermita de San Esteban
Dirección	
Coordenadas	40.6573383 -4.7050818
	
Descripción	La ermita cuenta con una espadaña, seguramente posterior a la edificación del templo. Esta se sitúa en un lateral de la misma y está formada por dos vanos que se sitúan al mismo nivel. Uno de los arcos es de medio punto mientras que el otro está rebajado. La espadaña está rematada por un frontón triangular con dos pináculos laterales y otro central con una cruz.
Campanas y esquilas	Tiene un importante conjunto de campanas, entre las que destaca la más pequeña de la espadaña. Con seguridad se trata de una de las campanas más antiguas de la ciudad de Ávila. Por sus características podría datarse a mediados del siglo XIII ya que las letras no se extraen de un molde, más bien parece que están hechas a partir de pequeños hilos de cera pegados a la falsa campana. La más grande de la espadaña fue fundida en 1858. Existe otra campana, guardada en dependencias de la cofradía, que data del año 1683.
Toques actuales	Las campanas de la torre voltean automáticamente.
Conservación	La espadaña está en buen estado de conservación. Presenta una reja en la cara orientada hacia la calle planteada para impedir la caída de cualquier elemento de la instalación de las campanas. Estas están instaladas con un yugo de madera de perfil tradicional valenciano y motorizadas con motor de volteo por impulsos. Existe otra campana, más pequeña que estas, que se guarda en dependencias de la cofradía de la Virgen. El estado de conservación es regular y está dotada con yugo de madera, que se conserva parcialmente, y dispone de una ballesta.
Protección	Bién de Interés Cultural con categoría de monumento.
Propuestas	A medio o largo plazo se debería de plantear la reversión de la intervención que cambió la instalación tradicional de las dos campanas. Para ello es necesario fabricar un yugo nuevo de madera de perfil tradicional abulense que tome como modelo el de las iglesias de Ávila. Los motores deberían de limitarse para oscilar sin llegar a dar la vuelta completa. La campana pequeña debería de ser restaurada, recomponiendo las partes que faltan del yugo y restaurando las existentes. Se podría plantear su instalación en el interior del templo como campana de uso litúrgico.

Autores del registro	ALEPUZ CHELET, Joan
Fecha del registro	26-05-2019

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año	Diámetro	Peso
Dependencias de la cofradía	Esquila (1)		1683	22	6
Espadaña	Esquila gótica (2)		1250ca	38	32
Espadaña	Esquila (3)		1858	54	91

Información completa: [Ermita de San Esteban - ÁVILA \(CASTILLA Y LEÓN\)](#)