

<b>Catálogo Nacional Monumentos Históricos</b>	
<b>Estado</b>	COMUNITAT VALENCIANA
<b>Municipio</b>	LA TORRE D'EN BESORA
<b>Inmueble</b>	Sant Bertomeu
<b>Dirección</b>	
<b>Coordenadas</b>	
<b>Descripción</b>	
<b>Campanas y esquilas</b>	
<b>Toques actuales</b>	
<b>Conservación</b>	
<b>Protección</b>	El temple té la condició de Bé de Rellevància Local segons la Disposició Addicional Quinta de la Llei 5/2007, de 9 de febrer, de la Generalitat, de modificació de la Llei 4/1998, d'11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià (DOCV Núm. 5.449 / 13.02.2007). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General de Cultura adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
<b>Propuestas</b>	
<b>Autores del registro</b>	
<b>Fecha del registro</b>	

## Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año	Diámetro	Peso
--------------	---------	----------	-----	----------	------

Sala de campanes	<a href="#">Sants Sebastià i Antoni (1)</a>	<a href="#">MANCLÚS, SALVADOR</a>	1978	61	131
Sala de campanes	<a href="#">Sant Bertomeu (2)</a>	<a href="#">MANCLÚS, SALVADOR</a>	1978	70	199

## Relojes

<b><u>Reloj mecánico</u></b> <b><u>(1)</u></b>	<b>Existente En marcha</b>
<b>Fecha construcción</b>	
<b>Descripción</b>	El rellotge mecànic està en funcionament. En 2004 l'Ajuntament demana una subvenció per renovar la mostra o esfera antiga, de vidre i mig esborrada.

Información completa: [Sant Bertomeu - LA TORRE D'EN BESORA \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)