


<b>Catálogo Nacional Monumentos Históricos</b>	
<b>Estado</b>	JALISCO
<b>Municipio</b>	GUADALAJARA
<b>Inmueble</b>	Parroquia El Inmaculado Corazón de María
<b>Dirección</b>	
<b>Coordenadas</b>	20.692730044426714 -103.32730239325258
	
<b>Descripción</b>	Este templo fue marcado por un accidente, cuando en junio de 1999, un campanero que estaba repicando la campana segunda mayor que se encuentra en la parte de arriba, murió tras ser aplastado por la campana que cayó durante el repique, producto de la mala calidad del material con que fue fabricada.
<b>Campanas y esquilas</b>	
<b>Toques actuales</b>	
<b>Conservación</b>	
<b>Protección</b>	
<b>Propuestas</b>	
<b>Autores del registro</b>	MUÑOZ GONZÁLEZ, Eduardo
<b>Fecha del registro</b>	28-01-2024

## Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año	Diámetro	Peso
	<a href="#">Esquila (2)</a>	<a href="#">FUNDICIÓN DE CAMPANAS NUESTRA SEÑORA DE SAN JUAN</a>	1978		
	<a href="#">Campana menor (1)</a>	<a href="#">FUNDICIÓN DE CAMPANAS NUESTRA SEÑORA DE SAN JUAN</a>	1965ca	75	244

	<a href="#"><u>Campana San Martín de Porres (3)</u></a>	<a href="#"><u>FUNDICIÓN DE CAMPANAS NUESTRA SEÑORA DE SAN JUAN</u></a>	1965	101	597
	<a href="#"><u>Campana San Francisco de Asís (4)</u></a>	<a href="#"><u>FUNDICIÓN DE CAMPANAS NUESTRA SEÑORA DE SAN JUAN</u></a>	1965	103	633
	<a href="#"><u>Campana San Pedro (5)</u></a>	<a href="#"><u>FUNDICIÓN DE CAMPANAS NUESTRA SEÑORA DE SAN JUAN</u></a>	1965	120	1001
	<a href="#"><u>Campana del Año de la Redención (6)</u></a>	<a href="#"><u>FUNDICIÓN DE CAMPANAS NUESTRA SEÑORA DE SAN JUAN</u></a>	1984	142	1658
	<a href="#"><u>Campana mayor, Santa María de Guadalupe (7)</u></a>	<a href="#"><u>FUNDICIÓN DE CAMPANAS NUESTRA SEÑORA DE SAN JUAN</u></a>	1965ca	143	1693

Información completa: [Parroquia El Inmaculado Corazón de María - GUADALAJARA \(JALISCO\)](#)