


Catálogo Nacional Monumentos Históricos	
Estado	METROPOLITANA DE SANTIAGO
Municipio	SANTIAGO DE CHILE
Inmueble	Parroquia de San Isidro Labrador
Dirección	
Coordenadas	-33.449300 -70.645255
	
Descripción	<p>Fundada en el año 1686, la parroquia ha sido destruida sucesivas veces por terremotos, el del año 1730 acabó con la primera construcción, en 1745 se levantó otra que se mantuvo en pie hasta 1848, y en 1896, se inició la construcción de la cuarta y actual iglesia.</p> <p>Es obra de italiano Ignacio Cremonesi, quien la terminara en 1903, el terremoto de 1906 motivó una refacción a cargo del constructor Ricardo Echeverría, quien la dotó de una cúpula que se derrumbó en el año 1921.</p> <p>Nunca ha poseído ninguna torre.</p> <p>Actualmente se encuentra en un estado deplorable y es solo cuestión de que ocurra otro sismo para que se derrumbe.</p>
Campanas y esquilas	<p>La iglesia cuenta con dos campanas, de las cuales solo una se encuentra, muy precariamente instalada, es esta la mas valiosa en términos históricos, ya que tiene todas las características de una campana colonial, seguramente perteneció a alguna de las iglesias anteriores.</p> <p>La otra, de mayores dimensiones, pero más reciente, está abandonada en una de las naves laterales, tapada por una montaña de escombros, y cubierta por una tela plástica.</p>
Toques actuales	
Conservación	
Protección	
Propuestas	
Autores del registro	SATO, Eduardo
Fecha del registro	20-02-2006

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año	Diámetro	Peso
	Campana pequeña (1)		1820ca	44	49
Interior del templo	Campana grande (2)		1950	110	771

Información completa: [Parroquia de San Isidro Labrador - SANTIAGO DE CHILE \(METROPOLITANA DE SANTIAGO\)](#)