


Catálogo Nacional Monumentos Históricos	
Estado	COMUNITAT VALENCIANA
Municipio	ALGEMESÍ
Inmueble	Parròquia de Maria Auxiliadora
Dirección	
Coordenadas	
	
Descripción	
Campanas y esquilas	<p>En l'actualitat, el campanar compta amb dos campanes que en 2011 han sigut restaurades per ELECTRORECAMP S.L. i dutes des del campanar del Monestir de "Fons Salutis" (deshabitat des de principis de segle) per substituir al conjunt original de la parròquia del que en el moment de la intervenció sols es conservava badada la campana major que fou depositada al Monestir. De l'actual emplaçament de la campana menor d'aquest primer conjunt de dos campanes (fosa a l'igual que la major pels Roses d'Atzeneta l'any 1956) no tenim cap informació.</p> <p>Per una altra part, la campana menor del conjunt de tres campanes del campanar de "Fons Salutis", de reduït tamany, ha sigut instal·lada a l'interior del temple com a campana d'eixida de missa.</p>
Toques actuals	El vol de les dos campanes és realitzat de forma manual des de la base de la torre, fins on baixen les cordes des dels cigonyals. Pel contrari, els repics són realitzats de forma automàtica pels electromalls que han sigut instal·lats després de la restauració.
Conservación	
Protección	
Propuestas	
Autores del registro	ALEPUZ CHELET, Joan; SARRIÓ ANDRÉS, Pau
Fecha del registro	06-02-2014

Campanas desaparecidas

Localización	Campana	Fundidor	Año	Diámetro	Peso
	Campana	ROSES ATZENETA	1956	42	44

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año	Diámetro	Peso
Campanar	Campana (1)		1942	32	19
Campanar	Mare de Déu de la Soledat (2)	ROSES, HERMANOS (SILLA)	1940	56	102

Información completa: [Parròquia de Maria Auxiliadora - ALGEMESÍ \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)