


Catálogo Nacional Monumentos Históricos	
Estado	COMUNITAT VALENCIANA
Municipio	DÉNIA
Inmueble	Parròquia de Nostra Senyora de l'Assumpció
Dirección	
Ubicación	Sala de les campanes
Nombre	Sant Joaquím (2)
Medidas	Diámetro 64 cm Borde 6 cm Altura 50 cm Peso aproximado 152 kg
Autor campana	ROSES, HERMANOS (SILLA)
Año fundición	1942
	
Inscripciones, decoraciones	<p>La campana té aquesta inscripció al terç, situada entre cordons: "? ? DENIA AÑO 1942 ?". El fet que figure el nom del poble està relacionat amb la destrucció de campanes durant la Guerra Civil (1936-1939), quan centenars de bronzes es retiraren dels campanars sense cap control ni inventari. Per no indicar les inscripcions el lloc d'origen, la majoria no es pogueren recuperar, per tant acabada la Guerra a les noves campanes es va afegir el nom del poble, per poder-les recuperar si es repetia aquesta situació. També al terç hi ha quatre garlandes neogòtiques. Seguidament, al mig hi ha una creu de calvari radiant i la marca de fàbrica: "FUNDICION / DE / CAMPANAS / DE / ROSES HNOS SILLA (VALENCIA)". També al mig hi ha una àguila de Sant Joan i una inscripció amb l'advocació a la qual està dedicada la campana: "SAN JOAQUIN". Finalment, té al mig peu aquesta inscripció: "? ? ? A EXPENSAS DE IAUCCA ?". Aquestes sigles segurament es corresponen amb el / la donant.</p>
Toques actuales	Repic i volteig automàtic.
Conservación	L'estat de conservació de la campana és regular. Està instal·lada a una de les finestres de la sala de les campanes amb truja de ferro de la foneria Manclús i està mecanitzada amb motor de vol continu i electromall. Al costat oposat a aquests mecanismes hi ha un electromall trifàsic en desús.

Protección	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Propuestas	La instal·lació actual no afavoreix la conservació de la campana ni té cap vinculació amb la tradició local, per tant devia ser restaurat el conjunt. La campana s'ha de baixar del campanar per netejar-la per dins i per fora, canviant la truja de ferro per altra de fusta de perfil tradicional valencià. Igualment cal canviar el motor de vol continu per un d'impuls.
Autores del registro	ALEPUZ CHELET, Joan
Fecha del registro	31-01-2021

Información completa: [Sant Joaquím \(2\) Parròquia de Nostra Senyora de l'Assumpció - DÉNIA](#)