


<b>Catálogo Nacional Monumentos Históricos</b>	
<b>Estado</b>	JALISCO
<b>Municipio</b>	GUADALAJARA
<b>Inmueble</b>	Catedral de la Asunción de Nuestra Señora
<b>Dirección</b>	Avenida Fray Antonio Alcalde 10, Zona Centro 44100
<b>Ubicación</b>	Torre Sur de Santo Santiago
<b>Nombre</b>	<b>Esquila Santa María de la Rosa (S5)</b>
<b>Medidas</b>	Diámetro 119 cm   Borde cm   Altura 103 cm   Peso aproximado 976 kg
<b>Autor campana</b>	IBÁÑEZ, MATEO (GUADALAJARA)
<b>Año fundición</b>	1877
	
<b>Inscripciones, decoraciones</b>	<p>La campana tiene una pequeña cruz con pedestal a la parte interior.</p> <p>La inscripción contiene una variante de la letanía de los Santos: "SANTA MARIA DE LA ROSA RUEGA POR NOSOTROS ? JUNIO DE 1877"</p> <p>Debajo figura, en inciso, el nombre "M IBAÑEZ" que podría corresponder a su fabricante.</p> <p>Un tal Mateo IBÁÑEZ recibe "de Claberia cincuenta pesos por compostura de la cabeza de la Esquila Sn Antonio. Guadalajara Marzo 29 de 1870." aunque esta reparación es anterior a la refundición de la campana.</p>
<b>Toques actuales</b>	
<b>Conservación</b>	<p>Tirantes por cuñas con reparaciones recientes.</p> <p>Campana mal orientada (con la cruz hacia adentro).</p> <p>Yugo de mezquite en regular estado de conservación.</p> <p>Asa badajera perpendicular y no paralela al sentido de giro.</p> <p>Falta la bola del badajo. Solamente está el cable de acero, aparentemente roto en su extremo.</p>
<b>Protección</b>	
<b>Propuestas</b>	
<b>Autores del registro</b>	MARTÍNEZ MALDONADO, Adriana Marina

<b>Fecha del registro</b>	09-04-2015
-------------------------------	------------

Información completa: [Esquila Santa María de la Rosa \(S5\) Catedral de la Asunción de Nuestra Señora - GUADALAJARA](#)