


Catálogo Nacional Monumentos Históricos	
Estado	ANDALUCÍA
Municipio	CUEVAS DEL ALMANZORA
Inmueble	Parroquia de Nuestra Señora de la Encarnación
Dirección	
Ubicación	Sala de campanas
Nombre	Campana (2)
Medidas	Diámetro 44 cm Borde 5 cm Altura 37 cm Peso aproximado 49 kg
Autor campana	VILLANUEVA SÁENZ, FERNANDO
Año fundición	1949
	
Inscripciones, decoraciones	<p>Campana mal orientada, del fundidor extremeño Fernando VILLANUEVA SÁENZ. Apenas se pueden transcribir las dos líneas de texto como la propia marca de fábrica, debido a la suciedad de la campana. Leemos "... SIENDO CURA... / --- CUEVAS DEL AL..."</p> <p>En el lado interior hay un crucifijo, lo que muestra que esta campana también está mal orientada.</p>
Toques actuales	Posible toque con electromazo exterior. Posible volteo manual.
Conservación	<p>Electromazo obsoleto, posiblemente pega bajo con peligro de rotura.</p> <p>Extremadamente sucia de excrementos de aves.</p> <p>Conserva el badajo sin atar sino colgado de uno de sus cuernos: de este modo pega mucho más alto con peligro de rotura inmediata. Badajera postiza.</p> <p>La reja de protección se encuentra por delante de la campana, unida a una reja metálica, seguramente ubicada para impedir el acceso a la sala de campanas desde las cubiertas del templo.</p> <p>Los largos ejes aprovechan el soporte y el cojinete de bronce de una campana anterior.</p> <p>Muy por debajo de estos ejes se encuentra el resto de otros dos, posiblemente para una campana muy pequeña, de acuerdo con el modelo de las catedrales del este de Andalucía.</p>
Protección	Protección genérica por encontrarse en un Bien de Interés Cultural declarado.
Propuestas	

Autores del registro	
Fecha del registro	

Información completa: [Campana \(2\) Parroquia de Nuestra Señora de la Encarnación - CUEVAS DEL ALMANZORA](#)