

| | |
|--|--|
| Catálogo Nacional Monumentos Históricos | |
| Estado | ARAGÓN |
| Municipio | PERALTA DE ALCOFEA |
| Inmueble | Iglesia parroquial de Santa María de El Tormillo |
| Dirección | |
| Ubicación | Sala de campanas |
| Nombre | Ntra. Sra. de la Asunción (3) |
| Medidas | Diámetro 87 cm Borde 9 cm Altura 73 cm Peso aproximado 381 kg |
| Autor campana | BALLESTEROS |
| Año fundición | 1899 |
| |  |
| Inscripciones, decoraciones | La campana presenta siete asas y en el tercio dos guirnaldas de triángulos decorados, dos grupos de dos cordones y esta inscripción en español entre ellos: "NUESTRA SENORA DE LA ASUNCION ROGAD POR NOSOTROS". En ella se dirige una sencilla oración a la advocación titular del templo, que procede de las diversas letanías. En el medio dispone de una cruz de calvario y en el lado opuesto una cartela con esta inscripción: "BALLESTEROS ME HIZO ? / AÑO 1899". Por último, en el medio pie lleva cuatro cordones. |
| Toques actuales | Repique manual. |
| Conservación | La campana está en regular estado de conservación, instalada en uno de los vanos de la sala de las campanas. Conserva la instalación tradicional con el yugo de madera de perfil tradicional local con una pieza de piedra para incrementar el contrapeso, así como los herrajes y el badajo de caña de madera atado. Cuenta con una maza horaria exterior sin uso. |
| Protección | Protección genérica por formar parte de un inmueble protegido. |

| | |
|-----------------------------|---|
| Propuestas | La campana conserva la instalación tradicional por lo que esta se debe de conservar y en la medida de las posibilidades restaurar. Los elementos que componen la instalación y la propia campana deben de considerarse como parte del instrumento musical y como tal restaurarse. El bronce se podría limpiar por dentro y por fuera para eliminar la suciedad que cubre la superficie de la campana. El yugo, badajo y herrajes se deben de restaurar y conservar en la medida de las posibilidades. En caso de que no aseguren la estabilidad del conjunto se podrían sustituir por otros de idénticas formas y los originales se deben de guardar y conservar. En caso de motorización se podría dotar con motor de bandeado por impulsos y electromazo. |
| Autores del registro | ALEPUZ CHELET, Joan |
| Fecha del registro | 31-01-2018 |

Información completa: [Ntra. Sra. de la Asunción \(3\) Iglesia parroquial de Santa María de El Tormillo - PERALTA DE ALCOFEA](#)