

<b>Catálogo Nacional Monumentos Históricos</b>	
<b>Estado</b>	JALISCO
<b>Municipio</b>	GUADALAJARA
<b>Inmueble</b>	Parroquia El Señor de la Ascensión
<b>Dirección</b>	Avenida Fidel Velázquez 1525, colonia Fábrica de Atemajac 44218
<b>Ubicación</b>	Primer nivel de la torre
<b>Nombre</b>	<b>Esquila San José (4)</b>
<b>Medidas</b>	Diámetro 51 cm   Borde 0 cm   Altura cm   Peso aproximado 77 kg
<b>Autor campana</b>	FUNDICIÓN DE CAMPANAS NUESTRA SEÑORA DE SAN JUAN
<b>Año fundición</b>	
	
<b>Inscripciones, decoraciones</b>	La campana fue fundida originalmente en el año de 1958, pero refundida por la fundición Nuestra Señora de San Juan. El yugo está muy desbalanceado a comparación de la campana, por lo que esta última queda de cabeza. Durante el repique se le cayó el badajo, puesto que no estaba bien asegurado.
<b>Toques actuales</b>	
<b>Conservación</b>	
<b>Protección</b>	
<b>Propuestas</b>	
<b>Autores del registro</b>	MUÑOZ GONZÁLEZ, Eduardo
<b>Fecha del registro</b>	05-10-2023

Información completa: [Esquila San José \(4\) Parroquia El Señor de la Ascensión - GUADALAJARA](#)