


<b>Catálogo Nacional Monumentos Históricos</b>	
<b>Estado</b>	COMUNITAT VALENCIANA
<b>Municipio</b>	LLANERA DE RANES
<b>Inmueble</b>	Parròquia de Sant Joan Baptista
<b>Dirección</b>	
<b>Ubicación</b>	Sala de campanes
<b>Nombre</b>	<b>Sant Joan Baptista (2)</b>
<b>Medidas</b>	Diámetro 62 cm   Borde 6,5 cm   Altura 56 cm   Peso aproximado 138 kg
<b>Autor campana</b>	ROSES, HERMANOS (SILLA)
<b>Año fundición</b>	1943
	
<b>Inscripciones, decoraciones</b>	<p>Les anses són simples i en el terç hi ha dos grups de dos cordons. Entre ells presenta aquesta inscripció en llatí: "? SANCTE JOANNES BAPTISTA ORA PRO NOBIS". Aquesta procedeix de les diverses lletanies i en valencià es tradueix així: "SANT JOAN BAPTISTA PREGA PER NOSALTRES". A continuació, en el mig hi ha una creu, l'àguila de Sant Joan i la marca de fàbrica: "FUNDICION / DE / CAMPANAS / DE / ROSES H<sup>NOS</sup> SILLA (VALENCIA)". En el mig peu disposa de dos grups de dos cordons i altra inscripció entre ells: "? LLANERA MAYO 1943 ? A LOS CAIDOS POR DIOS Y POR ESPAÑA". El fet que figure aquesta dada està relacionat amb la destrucció de campanes durant la Guerra Civil (1936-1939), quan centenars de bronzes es retiraren dels campanars sense cap control ni inventari. Per no indicar les inscripcions el lloc d'origen, la majoria no es pogueren recuperar, per tant, acabada la Guerra a les noves campanes es va afegir el nom del poble, per poder-les recuperar si es repetia aquesta situació. La segona part de la inscripció conté una dedicatòria, relativament habitual en l'època. Finalment, té dos cordons en el peu.</p>
<b>Toques actuals</b>	Repic i volteig automàtic.
<b>Conservació</b>	La campana està instal·lada en una de les finestres de la sala de campanes, dotada amb truja de ferro de la foneria Manclús i mecanitzada amb motor de vol continu i electromall trifàsic. El batall està lligat i reforçat amb cable de seguretat.

<b>Protección</b>	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
<b>Propuestas</b>	La instal·lació de la campana no és tradicional, per tant, recomanem la restauració de la campana. El bronze cal que es baixe de la torre i netejar per eliminar la brutícia que acumula. La truja es deu renovar per altra de fusta de perfil tradicional local. Igualment, cal canviar el motor de vol continu per altre d'impuls i l'electromall per altre monofàsic.
<b>Autores del registro</b>	ALEPUZ CHELET, Joan
<b>Fecha del registro</b>	03-09-2022

Información completa: [Sant Joan Baptista \(2\) Parròquia de Sant Joan Baptista - LLANERA DE RANES](#)