


| | |
|---|--|
| Catálogo Nacional Monumentos Históricos | |
| Estado | COMUNITAT VALENCIANA |
| Municipio | SEGORBE |
| Inmueble | Catedral de la Asunción de Nuestra Señora |
| Dirección | |
| Ubicación | sala de campanas |
| Nombre | Santa Bárbara (1) |
| Medidas | Diámetro 39 cm Borde 4 cm Altura 33 cm Peso aproximado 34 kg |
| Autor campana | PORTILLA, ABEL (GAJANO) |
| Año fundición | 1989 |
|  | |

| | |
|--|--|
| Inscripciones, decoraciones | La campana, que carece de decoraciones y de cordones, tiene una triple inscripción. En el medio, a la parte de dentro, pone "SANTA BARBARA 1989 LOS AMIGOS DE LAS CAMPANAS HICIERON CONSTRUIR PARA LA CATEDRAL - BASILICA DE SEGORBE ESTA CAMPANA CON EL NOMBRE DE SU PATRONA. QUE SIEMPRE NOS AMPARE" En el medio pie, a la parte exterior, está la marca de fábrica, manuscrita e incisa: "A. Portilla me hizo / Gajano - Cantabria" donde A. se refiere a "Abel". En la parte interior hay una serie de iniciales, que corresponden a distintos miembros de la asociación: " # MCC # VAA # MSP # ATM # AIC # RMA # MTS # JRC # MPC # ANF # JCA # ATC # " Los nombres correspondientes son los siguientes: |
| | <i>MCC</i> <i>MANUEL CEBRIÁN CARRIÓN</i> |
| | <i>VAA</i> <i>VICENTE AZNAR ALBA</i> |
| | <i>MSP</i> <i>MARTÍN SORIANO PÉREZ</i> |
| | <i>ATM</i> |
| | <i>AIC</i> <i>ANDRÉS IBÁÑEZ CASTAÑER</i> |
| | <i>RMA</i> <i>RAFAEL MARTÍN ARTÍGUEZ</i> |
| | <i>MTS</i> <i>MANUEL TENAS SOLER</i> |
| | <i>JRC</i> <i>JOSÉ VICENTE RARO CAMPOS</i> |
| | <i>MPC</i> <i>MANUEL PLASENCIA CIVERA</i> |
| | <i>ANF</i> |
| | <i>JCA</i> |
| | <i>ATC</i> |
| Toques actuales | Repique |
| Conservación | Procede también de la refundición de la antigua Inmaculada. En 2007 cuelga de una viga de hierro, que probablemente zuncha la torre. Se aísla con un material sintético, parecido a cuero de la estructura metálica. Badajo pega en su punto, dejando una marca muy amplia, en la campana que supera 2/3 del círculo. |
| Protección | Protección genérica al encontrarse en un BIC declarado. |
| Propuestas | Debe sustituirse, sin la menor duda, la viga metálica por otra de madera. La campana debe ser limpiada, por dentro y por fuera, para recuperar la sonoridad original, mediante chorro de arena húmeda. |
| Autores del registro | ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc |
| Fecha del registro | 21-06-2007 |

Información completa: [Santa Bárbara \(1\) Catedral de la Asunción de Nuestra Señora - SEGORBE](#)