

<b>Catálogo Nacional Monumentos Históricos</b>	
<b>Estado</b>	COMUNITAT VALENCIANA
<b>Municipio</b>	AYORA
<b>Inmueble</b>	Parroquia de la Asunción
<b>Dirección</b>	
<b>Ubicación</b>	Sala de campanas
<b>Nombre</b>	<b>Santa María (3)</b>
<b>Medidas</b>	Diámetro 115 cm   Borde 12 cm   Altura 95 cm   Peso aproximado 881 kg
<b>Autor campana</b>	LA CALLEJA, FELIPE DE
<b>Año fundición</b>	1765
	
<b>Inscripciones, decoraciones</b>	
<b>Toques actuales</b>	Desde la rotura de la corona, se limita a repicar.
<b>Conservación</b>	Las torsiones a las que la campana fue sometida por la nueva instalación de Lepatronic, le han abierto una rotura que se extiende desde la corona hasta el medio, que ha obligado a inmovilizar el instrumento. Las sujeciones de la campana han venido oxidándose en los últimos años y en ellas se han detectado, incluso, principios de grietas.
<b>Protección</b>	
<b>Propuestas</b>	Cabría valorar, a medio plazo, la restauración integral de la campana. La solución para el bronce habría de pasar, necesariamente, por la soldadura de su rotura, para la recuperación plena de su sonoridad original. Al bronce habría que restituirle el antiguo yugo de madera, felizmente conservado en el interior de la torre. Por último, sería necesario sustituir los mecanismos de toque automático actuales por un electromazo de última generación y un motor de impulsos, que cabe programar para reproducir los toques tradicionales de Ayora.
<b>Autores del registro</b>	SARRIÓ ANDRÉS, Pau M.

<b>Fecha del registro</b>	24-10-2020
---------------------------	------------

Información completa: [Santa María \(3\) Parroquia de la Asunción - AYORA](#)