


<b>Catálogo Nacional Monumentos Históricos</b>	
<b>Estado</b>	COMUNITAT VALENCIANA
<b>Municipio</b>	VALÈNCIA
<b>Inmueble</b>	Parròquia de Sant Pasqual Bailón
<b>Dirección</b>	
<b>Ubicación</b>	Sala de les Campanes
<b>Nombre</b>	<b>Sant Pasqual Bailón (1)</b>
<b>Medidas</b>	Diámetro 37 cm   Borde cm   Altura cm   Peso aproximado 29 kg
<b>Autor campana</b>	MANCLÚS, SALVADOR
<b>Año fundición</b>	1968
	
<b>Inscripciones, decoraciones</b>	<p>En primer lloc compta amb la següent inscripció al terç: "SAN PASCUAL BAILON". En ella indica l'advocació a la que està dedicada, que és el sant titular del temple parroquial. Seguidament al mig trobem la següent inscripció: "FON BENEIDA L'ANY 1.968 / RECTOR RAFAEL FERRANDIS VILLANUEVA / PADRINS FRANCESC MARTI GARCIA / I MARIA CANET MARTINEZ". Aquesta serveix de document sobre la campana, ja que indica la data de benedicció, el nom del rector que estava eixe any al front de la parròquia i el dels padrins. Seguidament trobem la marca de fàbrica, element habitual a les campanes industrials: "FUNDICION / DE / SALVADOR MANCLUS / C. INDUSTRIA, 27 / VALENCIA".</p>
<b>Toques actuales</b>	Volteja automàticament.
<b>Conservación</b>	Es troba en regular estat de conservació, instal·lada entre unes bigues de ferro a la volta de la Sala de les Campanes. Disposa de truja de ferro (molt oxidada) i està mecanitzada amb motor de vol continu i un sistema de mig vol (que no funciona). A més compta amb batall lligat. La superfície del bronze està coberta per una capa de brutícia, que dificulta la lectura de inscripcions i elements ornamentals, i a més afecta a la sonoritat de la campana.

<b>Protección</b>	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
<b>Propuestas</b>	La instal·lació actual de la campana no té cap vinculació amb la tradició local ni ajuda a la conservació del bronze, per tant es deuria procedir a la restauració del conjunt. La campana es deuria baixar de la torre, netejant el bronze per dins i fora. La truja actual es deu canviar per altra de fusta, de perfil tradicional local, i el motor de vol renovar per altre d'impulsos.
<b>Autores del registro</b>	ALEPUZ CHELET, Joan; BUIGUES METOLA, Marcos
<b>Fecha del registro</b>	12-12-2014

Información completa: [Sant Pasqual Bailón \(1\) Parròquia de Sant Pasqual Bailón - VALÈNCIA](#)