


Catálogo Nacional Monumentos Históricos	
Estado	CASTILLA Y LEÓN
Municipio	BURGO DE OSMA - CIUDAD DE OSMA
Inmueble	Catedral de la Asunción
Dirección	
Ubicación	sala baja de campanas
Nombre	Campanillo 3 (3)
Medidas	Diámetro 53 cm Borde 5,5 cm Altura 49 cm Peso aproximado 86 kg
Autor campana	
Año fundición	1700
	
Inscripciones, decoraciones	<p>La campana tiene una breve inscripción, en bellísimas letras humanistas, con diversos errores. Dice en latín "SANTA MARYA ORAPRO NOBYS # ANO I700 # " aunque debieron escribir "SANCTA MARIA ORA PRO NOBIS ANNO I700" que se puede traducir como SANTA MARÍA RUEGA POR NOSOTROS.</p> <p>La campana tiene sendas cruces con pedestal tanto al interior como al exterior.</p> <p>ALONSO PONGA y SÁNCHEZ DEL BARRIO (2002) indican que esta campana es del mismo autor que las que hizo las del Hospital de San Agustín en el Burgo de Osma y ese mismo año.</p>
Toques actuales	Volteo completo para los toques de difuntos
Conservación	Sustituido el yugo original por otro de madera, de volumetría similar, aunque sin decoraciones.
Protección	Protección genérica al encontrarse en un BIC declarado. No obstante debería incoarse expediente para declarar la campana y el yugo de madera original Bien Mueble de Interés Cultural.

Propuestas	<p>La campana debe ser limpiada, por dentro y por fuera, para recuperar la sonoridad original. Debe restaurarse el yugo de madera, de extraordinario interés, manteniendo en la medida de lo posible todas sus partes (excepto los cojinetes de bronce) y con el límite de la seguridad del conjunto. Las partes sustituidas deberán tener la misma forma y función de las existentes.</p> <p>Debe dotarse de un motor de impulsos, para el balanceo y el volteo, que no impida el toque manual. Asimismo se dotará de un electromazo exterior, ubicado también al lado del muro, que permita realizar repiques y no impida el toque manual.</p> <p>Se mantendrá la palanca de madera, que podrá utilizarse para toques manuales.</p> <p>Aunque la ubicación de la campana parece algo baja para su tamaño (puesto que las más agudas deben instalarse más altas) parece conveniente dejarla con el soporte de fundición y a la altura actual, para mantener la sonoridad preexistente.</p>
Autores del registro	ABAJO, Miguel; CHAMARRO, Dionisio
Fecha del registro	10-09-2008

Información completa: [Campanillo 3 \(3\) Catedral de la Asunción - BURGO DE OSMA - CIUDAD DE OSMA](#)