


| | |
|---|---|
| Catálogo Nacional Monumentos Históricos | |
| Estado | COMUNITAT VALENCIANA |
| Municipio | VILLARGORDO DEL CABRIEL |
| Inmueble | Parroquia de San Roque |
| Dirección | |
| Ubicación | Sala de las Campanas |
| Nombre | San Luis (1) |
| Medidas | Diámetro 36 cm Borde 4 cm Altura 33 cm Peso aproximado 27 kg |
| Autor campana | ROSES VIDAL, MANUEL (VALÈNCIA) |
| Año fundición | 1947 |
|  | |
| Inscripciones, decoraciones | <p>La campana tiene en primer lugar la marca de fábrica, elemento habitual en las campanas industriales: "FUNDICION / DE / MANUEL ROSES VIDAL / HIJO DE M. ROSES SANTOS / VALENCIA". También en el medio tiene la siguiente inscripción: "SAN LUIS / VILLARGORDO DEL CABRIEL 20-6-1947". Esta inscripción es incisa, por lo que se añadió cuando ya estaba fundida la campana. En ella se indica la advocación de la campana, el nombre del pueblo y una fecha. La fecha posiblemente sea la de bendición, ya que se trata de la víspera de San Luís Gonzaga, a quien está dedicada la campana. El hecho de indicar el nombre del pueblo tiene relación con la destrucción de centenares de campanas durante la Guerra. Puesto que no se efectuó ningún control ni inventario, muchas de las campanas salvadas no pudieron ser recuperadas, ya que las inscripciones no lo indicaban. Por este motivo se incluye el nombre del pueblo a partir de 1939.</p> |
| Toques actuales | Repique automático. |
| Conservación | La campana está en regular estado de conservación y apenas se puede mover. Conserva la instalación tradicional, con yugo de madera. Uno de los ejes está reforzado. Carece de badajo. Está mecanizada con electromazo monofásico. |

| | |
|-----------------------------|---|
| Protección | Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local).En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos. |
| Propuestas | La campana debe ser restaurada. El bronce se debe limpiar para eliminar la capa de suciedad que cubre su superficie. El yugo actual debe ser restaurado, aunque si las piezas que lo componen no aseguran su estabilidad, se debe cambiar por otro de similares formas. Se debe dotar de badajo reforzado con cable de seguridad y en caso de mecanización exclusivamente se debe hacer con motor de volteo por impulsos. |
| Autores del registro | ALEPUZ CHELET, Joan |
| Fecha del registro | 28-03-2017 |

Información completa: [San Luis \(1\) Parroquia de San Roque - VILLARGORDO DEL CABRIEL](#)