

Catálogo Nacional Monumentos Históricos	
Estado	BALEARNS
Municipio	EIVISSA
Inmueble	Catedral de Santa Maria la Major
Dirección	
Ubicación	Sala de campanes
Nombre	Campana mayor o de Sanctus (5)
Medidas	Diámetro 102 cm Borde 9 cm Altura 92 cm Peso aproximado 614 kg
Autor campana	RIBOT, PERE
Año fundición	1680



Inscripciones, decoraciones	<p>La campana duu la salutació angèlica incompleta, que s'estén en dues línies: "AVE # MARIA # GRACIA # PLE?A # DOMINVS # TECVM # BE?EDICTA # TV # Y? # MVLIERIBVS # " / " # ET # BE?EDICTVS # "</p> <p>"AVE MARIA GRATIA PLENA DOMINUS TECUM" és una variant de la salutació angèlica a Maria en Lc 1:28, on escriuen "AVE, GRATIA PLENA, DOMINUS TECUM" que pot traduir-se com "US SALUDE, PLENA DE GRÀCIA, EL SENYOR ÉS AMB VÓS"</p> <p>La inclusió del nom de Maria, que en el relat evangèlic figura en el versicle anterior, és habitual en aquests textos. També és relativament normal la confusió de GRACIA per GRATIA, en un moment en què les llengües vulgars comencen a tindre més ús que el llatí. Contínua amb la salutació d'Isabel a la seva cosina Maria en Lc 1:42 "BENEDICTA TU INTER MULIERES, ET BENEDICTUS FRUCTUS VENTRIS TUI" que sol traduir-se com BENEÏDA SOU VÓS ENTRE LES DONES I BENEÏT EL FRUIT DEL VOSTRE VENTRE.</p> <p>Per baix hi ha una imatge, impossible de reconèixer i de documentar, a causa de la brutícia que cobreix la campana.</p> <p>En el mig hi ha, a una part, una creu patriarcal amb pedestal, i a l'altra, dues sargantanes. Baix d'aquestes sembla que posa el nom del fonedor, " # PERE # RIBOT # ME # FECIT # AÑI # 1680 # " impossible de documentar amb certesa degut a la brutícia que cobreix la campana.</p>
------------------------------------	--

Toques actuales	La campana pot repicar, ventar i voltejar de manera automàtica. També pot tocar-se manualment.
Conservación	La campana té una espessa capa interior de tosca, que segurament afecta a la sonoritat. També està coberta exteriorment per excrements d'aus, que dificulten la documentació. Aparentment el batall no està lligat al centre de la batallera nova sinó a un costat. En (09) (cap al centre del campanar) la campana està molt desgastada per les batallades produïdes al llarg dels segles, de les senyals quotidianes. La palanca de balanceig es va soltar i trencar i es troba partida per terra.
Protección	Protecció genèrica al trobar-se en un BIC declarat. No obstant hauria d'incoar-se expedient per a declarar-la com Bé Moble d'Interès Cultural.
Propuestas	La campana ha de ser netejada, per dins i per fora, per recuperar la sonoritat original, ara molt malmesa per la brutícia que cobreix el bronze. La neteja ha d'anar acompanyada pel segellat de la sala, mitjançant tanques d'acer inoxidable, transparents al so i a la visió, resistent a les inclemències atmosfèriques i que no permetin l'entrada de les aus.
Autores del registro	ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc
Fecha del registro	15-09-2007

Información completa: [Campana major o de Sanctus \(5\) Catedral de Santa Maria la Major - EIVISSA](#)