


<b>Catálogo Nacional Monumentos Históricos</b>	
<b>Estado</b>	COMUNITAT VALENCIANA
<b>Municipio</b>	BENISSA
<b>Inmueble</b>	Parròquia de la Puríssima Concepció i Sant Pere
<b>Direcció</b>	
<b>Ubicació</b>	campanar esquerre
<b>Nombre</b>	<b>Santa Isabel (2)</b>
<b>Medidas</b>	Diámetro 73 cm   Borde 7 cm   Altura 56 cm   Peso aproximado 225 kg
<b>Autor campana</b>	PORTILLA, HERMANOS (GAJANO)
<b>Año fundició</b>	2001
	
<b>Inscripciones, decoraciones</b>	<p>La campana té aquesta inscripció al terç, situada entre cordons, amb l'advocació a la qual està dedicada: "? SANTA ISABEL ?". També al terç hi ha una garlanda amb motius vegetals. Seguidament, al mig, hi ha una creu llatina recreuada, una sargantana i una imatge de la Mare de Déu. A continuació trobem aquesta inscripció en valencià: "? / SECILLA I HUMIL / SOC SANTA ISABEL / LA DEL TO SUBTIL / ? / CRIT I CONTRAPUNT / EL MEU SO S'ESCOLTA / SEMPRE PER DAMUNT / ? / AIXI EL LLARG CAMI / D'UN VOL FINS EL CEL / NO ES FA SENSE MI / ??? / ? ANY 2001 DEL NAIXEMENT DE N. S. JESUCRIST ?". També al mig hi ha diversos coloms i la marca de fàbrica: "hnos / Portilla / GAJANO / CANTABRIA" / "? Abel Portilla ? / me fecit / N°13". La signatura autògrafa del fonedor està acompanyada per un sol, una lluna i un peix. Tots aquests elements i la signatura del fonedor estan incisos.</p>
<b>Toques actuales</b>	Volteig automàtic.
<b>Conservació</b>	L'estat de conservació de la campana és bo. Està instal·lada a una de les finestres de la sala de les campanes amb truja de ferro de la foneria Portilla i està mecanitzada amb motor de vol continu. Té un batall de canya de fusta, lligat i amb cable de seguretat.

<b>Protección</b>	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
<b>Propuestas</b>	La instal·lació actual no afavoreix la conservació de la campana ni té cap vinculació amb la tradició local, per tant devia ser restaurat el conjunt. La campana s'ha de baixar del campanar per netejar-la per dins i per fora, canviant la truja de ferro per altra de fusta de perfil tradicional valencià. Igualment cal canviar el motor de vol continu per un d'impuls. Es podria mecanitzar amb electromall monofàsic.
<b>Autores del registro</b>	ALEPUZ CHELET, Joan; BUIGUES METOLA, Marcos
<b>Fecha del registro</b>	26-08-2020

Información completa: [Santa Isabel \(2\) Parròquia de la Puríssima Concepció i Sant Pere - BENISSA](#)