


<b>Catálogo Nacional Monumentos Históricos</b>	
<b>Estado</b>	ARAGÓN
<b>Municipio</b>	CANDASNOS
<b>Inmueble</b>	Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción
<b>Dirección</b>	
<b>Ubicación</b>	Sala de campanas
<b>Nombre</b>	<b>Campana grande (2)</b>
<b>Medidas</b>	Diámetro 63 cm   Borde cm   Altura 48 cm   Peso aproximado 145 kg
<b>Autor campana</b>	BARBERÍ
<b>Año fundición</b>	1941
	
<b>Inscripciones, decoraciones</b>	La campana tiene en el tercio una cenefa, situada entre cordones. En el medio tiene un rectángulo vacío, quizás pensado para la marca de fábrica y una imagen de la Virgen de la Asunción que presenta esta inscripción debajo: "VIRGEN DEL PILAR ROGAD POR NOSOTROS". Es una sencilla súplica que deriva de las diversas letanías. En el medio también tiene esta inscripción que posiblemente se refiere a fecha de bendición o colocación en la torre: "26 OCTUBRE 1941". Aunque no aparezca el nombre de la fundición, seguramente se trate de una campana de los talleres Barberí de Olot, así lo sugiere la cenefa o el tipo de letra que se utiliza en las inscripciones.
<b>Toques actuales</b>	Repique automático
<b>Conservación</b>	El estado de consevación del conjunto es regular. Está instalada en uno de los vanos de la sala de las campanas. Conserva la instalación tradicional con el yugo de madera de perfil tradicional local con un cigüeñal. Este presenta una serie de pinchos antipalomas. Está motorizada con un electromazo monofásico.
<b>Protección</b>	Protección genérica por formar parte de un inmueble protegido.

<b>Propuestas</b>	La campana conserva la instalación tradicional por lo que esta se debe de conservar y en la medida de las posibilidades restaurar. Los elementos que componen la instalación y la propia campana deben de considerarse como parte del instrumento musical y como tal restaurarse. El bronce se podría limpiar por dentro y por fuera para eliminar la suciedad que cubre la superficie de la campana. El yugo se debe de restaurar y conservar en la medida de las posibilidades. En caso de que no asegure la estabilidad del conjunto se podrían sustituir por otro de idénticas formas. En caso de motorización se podría dotar con motor de bandejo por impulsos.
<b>Autores del registro</b>	ALEPUZ CHELET, Joan; RUIZ ENGRA, Antoni, SARRIÓ ANDRÉS, Pau Maria
<b>Fecha del registro</b>	18-07-2017

Información completa: [Campana grande \(2\) Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción - CANDASNOS](#)