

<b>Catálogo Nacional Monumentos Históricos</b>	
<b>Estado</b>	ARAGÓN
<b>Municipio</b>	NAVAL
<b>Inmueble</b>	Ermita de Los Dolores
<b>Dirección</b>	
<b>Ubicación</b>	Frente a la ermita
<b>Nombre</b>	<b>Santos Miguel y Bárbara (1)</b>
<b>Medidas</b>	Diámetro 83 cm   Borde 8 cm   Altura 73 cm   Peso aproximado 331 kg
<b>Autor campana</b>	BALLESTEROS
<b>Año fundición</b>	1868
<b>Inscripciones, decoraciones</b>	La campana tiene esta inscripción en latín en el tercio, situada entre cordones: "# SANCTE MICHAEL <sup>ET</sup> SANCTA BARBARA ORATE PRO NOBIS". Esta contiene una sencilla súplica que tiene su inspiración en las Letanías de los Santos y otras, ampliamente difundidas en el ámbito religioso católico. Se traduce así al español: "# SAN MIGUEL Y SANTA BARBARA ROGAD POR NOSOTROS". También en el tercio tiene varios triángulos decorados que cuelgan a modo de guirnalda. Seguidamente, en el medio, tiene una cruz de calvario radiante y en el lado opuesto una imagen de Santa Bárbara con esta inscripción a sus pies: "S <sup>TA</sup> BARBARA". Debajo de la imagen hay una cartela rodeada por triángulos decorados que contiene la inscripción con el apellido del autor y el año de fundición: "BALLESTEROS ME HIZO# / AÑO 1868"
<b>Toques actuales</b>	Repique manual.
<b>Conservación</b>	Está situada en una estructura metálica erigida frente a la ermita. Tiene un yugo de chapa de hierro que sustituye al original y que parece obra de un instalador local, así como badajo de caña de madera y bola metálica, que tiene numerosos refuerzos del mismo material. Presenta una pequeña grieta en el lavio que se expande de forma horizontal (06). Parece que se trató de reparar, a juzgar por las marcas presentes entorno a la grieta.

<b>Protección</b>	La campana debe de ser soldada en los talleres de una empresa especializada para recuperar su sonoridad original. Para ello sería necesario retirarla de la estructura y limpiarla por dentro y por fuera, de forma que recupere la sonoridad original y se pueda soldar. El yugo de hierro actual se debe de cambiar por otro de madera de perfil tradicional similar al de otras iglesias cercanas (como la parroquia de Naval). El badajo debe de reforzarse con un cable de seguridad.
<b>Propuestas</b>	
<b>Autores del registro</b>	ALEPUZ CHELET, Joan
<b>Fecha del registro</b>	16-03-2018

Información completa: [Santos Miguel y Bárbara \(1\) Ermita de Los Dolores - NAVAL](#)