

Catálogo Nacional Monumentos Históricos	
Estado	ANDALUCÍA
Municipio	BAZA
Inmueble	Colegiata de la Encarnación
Dirección	
Ubicación	sala alta de campanas - centro
Nombre	Campana de las horas (B)
Medidas	Diámetro 106 cm Borde 11 cm Altura 90 cm Peso aproximado 690 kg
Autor campana	PEDRAJAS, DIEGO DE
Año fundición	1766
	
Inscripciones, decoraciones	<p>La campana tiene una inscripción en griego y latín en la parte superior que dice " IHS ? SANCTIGABRIEL ? ETRAPHAEL ? ORATE PRONOBIS ? A ? D ? I ? 7 ? 6 ? 6 ? ? ? ? " y que debieron escribir " IHSUS SANCTI GABRIEL ET RAPHAEL ORATE PRO NOBIS ANNO DOMINI 1766" lo que puede traducirse como JESÚS - SANTOS GABRIEL Y RAFAEL ROGAD POR NOSOTROS - AÑO DEL SEÑOR 1766.</p> <p>En el medio tiene una cruz griega a un lado y al lado opuesto una cartela enmarcada y sobre la cual hay una especie de cabeza de león donde dice "SIENDOCOMISARIOSLOSSDD DGERONIMOCOR TESIDFRANCIS COPARREÑO ? DIGNIDADESDEE STASANTA IGLESIA" que debieron escribir como SIENDO COMISARIOS LOS SEÑORES DOCTORES DON JERÓNIMO CORTÉS Y DON FRANCISCO PARREÑO, DIGNIDADES DE ESTA SANTA IGLESIA.</p> <p>En el medio pie está la marca de fábrica, de forma ovalada, que dice "Mehizo Diego de Pedrajas".</p> <p>La utilización de una cruz griega es muy poco habitual en campanas del siglo XVIII, siendo por el contrario normal las cruces de calvario o pedestal.</p>
Toques actuales	Horas del reloj

Conservación	<p>La campana conserva dos mazos externos por gravedad, quizás para hacer el efecto de segunda campana de cuartos. Esta práctica del doble toque en lugares diferentes de la campana era especialmente peligrosa para su conservación.</p> <p>En 2005 el electromazo pega demasiado bajo, con peligro inminente de rotura.</p> <p>En 2016 el electromazo sigue pegando demasiado bajo. Además, la campana suena de forma extraña, no sólo debido a esa mala pegada del electromazos sino porque el segundo mazo exterior, el de las horas, estaba pegado. Durante la visita lo dejamos separado del bronce, aumentando de forma notable la resonancia de la misma.</p>
Protección	<p>Protección genérica al encontrarse en un BIC declarado. No obstante debe incoarse expediente de inclusión tanto de la campana como del yugo de madera en el Inventario General de Bienes Muebles, debido al interés del conjunto.</p>
Propuestas	<p>Debe restituirse el mazo externo, que le confiere la sonoridad histórica de la campana. La campana debe ser limpiada mediante chorro de arena húmeda y suave, por dentro y por fuera, para recuperar la sonoridad original.</p> <p>También debe ser restaurada la viga de madera y los herrajes existentes, manteniendo el mismo sistema de fijación de la campana debido a su valor histórico.</p> <p>Debe tocar exclusivamente las horas, sin que le acompañe otra campana de la torre. Este toque debe ser interpretado también por los dos timbres del templo. <u>Es absolutamente inaceptable que esta campana, que se salvó en guerra por ser la campana de las horas, se utilice como campana de cuartos.</u></p>
Autores del registro	<p>ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc</p>
Fecha del registro	<p>11-11-2016</p>

Información completa: [Campana de las horas \(B\) Colegiata de la Encarnación - BAZA](#)