


Catálogo Nacional Monumentos Históricos	
Estado	CASTILLA Y LEÓN
Municipio	ASTORGA
Inmueble	Santa Apostólica Iglesia Catedral de Santa María
Dirección	
Ubicación	sala segunda de campanas
Nombre	La prima (6)
Medidas	Diámetro 78 cm Borde 8 cm Altura 75 cm Peso aproximado 275 kg
Autor campana	
Año fundición	1550ca
	
Inscripciones, decoraciones	<p>La campana tiene una sencilla inscripción, en minúscula gótica, en griego y latín. Dice " ? ihs ? abe ? maria ? " es decir el anagrama de Jesús, y el inicio de salutación angélica, que es un desarrollo de (Lc 1-28). Hay dos peculiaridades que convierten el texto en diferente: por un lado la "h" del anagrama de Jesús está puesta hacia abajo, mientras que el "ave" está escrito como "abe".</p> <p>Hay una cruz en el medio, con pedestal, que permite datar la campana, con epigrafía gótica, hacia 1550.</p>
Toques actuales	No toca.
Conservación	<p>El badajo está mal atado y pega alto.</p> <p>El mazo por gravedad pega en su sitio.</p> <p>La campana presenta una espesa capa de suciedad.</p>
Protección	Protección genérica al encontrarse en un BIC declarado. No obstante sería conveniente la incoación de un expediente para declararla Bien Mueble de Interés Cultural.

Propuestas	<p>La campana debe limpiarse, por dentro y por fuera, para recuperar la sonoridad perdida. De acuerdo con los toques de Astorga, y teniendo en cuenta la difícil conservación a causa de las aves, conviene retranquear la viga de madera y colocar en esta como en las demás ventanas de la sala de campanas, rejillas de acero inoxidable transparentes tanto al sonido como a la visión y lo suficientemente resistentes para evitar la entrada de aves.</p> <p>La campana debe dotarse de dos mecanismos diferentes, visto su doble papel tradicional. Estos mecanismos contarán con las suficientes medidas de seguridad, para que no puedan actuar al mismo tiempo, poniendo en peligro una campana tan valiosa. Un motor de tracción o similar debe encargarse del tiro del mazo exterior, utilizado exclusivamente para el toque de los cuartos. Otro mecanismo debe tirar del badajo de la campana, instalado de tal modo que reproduzca los toques tradicionales y no impida los toques manuales.</p>
Autores del registro	ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc
Fecha del registro	17-07-2006

Información completa: [La prima \(6\) Santa Apostólica Iglesia Catedral de Santa María - ASTORGA](#)