Catálogo	
Nacional	
Monumentos	
Históricos	
Estado	COMUNIDAD DE MADRID
Municipio	MADRID
Inmueble	Catedral de Santa María la Real de la Almudena
Dirección	
Ubicación	torre oeste
Nombre	Santa María de Atocha (6)
Medidas	Diámetro 140 cm   Borde 15 cm   Altura 105 cm   Peso aproximado 1589 kg
Autor	OCAMPO (ARCOS DA CONDESA)
campana	
Año fundición	1998



	La campana, como todas las de su serie, lleva en la parte alta una misma inscripción "JHS
	MARIA Y JOSÉ AÑO DE 1998". En el medio, a la parte exterior, hay una gran cruz con
	pedestal y en el medio pie interior está la marca de fábrica.
	En el medio, a la parte de adentro, pone la dedicación de esta campana: "SANTA MARIA DE
	ATOCHA / SACERDOS ET HOSTIA / MONS GARCIA LA HIGUERA / 9 XI 98"
	El siervo de Dios José María GARCÍA LAHIGUERA nació en Fitero (Navarra) el 9 de marzo
	de 1903 y falleció en Madrid, el 14 de julio de 1989. Fue ordenado sacerdote en 1926; el 29
Inscripciones,	1
decoraciones	Su lema fue el de "Vita mea, pro ovibis meis" (mi vida por mis ovejas). Fue posteriormente
	obispo de Huelva (1964 - 1969) y Valencia (1969 - 1978). "Sacerdos et hostia" fueron las dos
	únicas palabras que Monseñor GARCÍA LAHIGUERA pidió fueran grabadas en su tumba, es
	decir SACERDOTE Y VÍCTIMA, a imagen de Cristo. (CRESPO FLOR, José Ángel
	"Sacerdos et hostia", legado espiritual del siervo de Dios José María García Lahiguera (2006)
	Debajo está la marca de fábrica en monotipo "HERMANOS OCAMPO / METALES FINOS /
	Fundidor de Campanas / PONTEVEDRA / CALDAS DE REYES / ARCOS DE LA
	CONDESA"
Toques	
actuales	Repique mediante electromazo externo. Volteo mediante motor de impulsos.

Conservación	La campana tiene en su interior una pletina circular, con hueco al centro para el paso del badajo, taladrada y fijada mediante cuatro tornillos a la cabeza de la campana, instalada seguramente para reforzar la seguridad de las asas.  La parte superior del yugo está manchada por excrementos de aves.
Protección	Protección genérica al encontrarse en un entorno de BIC declarado.
Propuestas	Este conjunto de campanas no debiera voltear, puesto que su sonoridad está pensada originalmente para repiques extremadamente rápidos.  En caso de mantener el volteo, no debiera combinarse con las campanas de la otra torre, de muy distinta armonización.
Autores del registro	ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc
Fecha del registro	13-09-2006

Información completa: Santa María de Atocha (6) Catedral de Santa María la Real de la Almudena - MADRID