

<b>Catálogo Nacional Monumentos Históricos</b>	
<b>Estado</b>	GALICIA
<b>Municipio</b>	FERROL
<b>Inmueble</b>	Concatedral de San Xiao
<b>Dirección</b>	
<b>Ubicación</b>	Torre das campás
<b>Nombre</b>	<b>San Xiao menor (2)</b>
<b>Medidas</b>	Diámetro 105 cm   Borde 10 cm   Altura 80 cm   Peso aproximado 670 kg
<b>Autor campana</b>	QUINTANA SAGUILLO, MANUEL
<b>Año fundición</b>	1961
	
<b>Inscripciones, decoraciones</b>	<p>A campá ten unha breve inscrición "DEDICADA A SAN JULIAN"</p> <p>No medio hai unha cruz á parte de fóra, mentres que no medio pé interior está a marca de fábrica en monotipo: "FUNDICION DE CAMPANAS / MANUEL QUINTANA / SALDAÑA PALENCIA" /</p> <p>Debaixo pon a data "AÑO 1961"</p>
<b>Toques actuales</b>	Repique con sogas desde a mesma sala de campás
<b>Conservación</b>	<p>Numerosos defectos de fundición.</p> <p>O badalo é de grandes dimensións, característico de campá fixa. Punto de percusión moi amplo.</p> <p>O badalo está un pouco caído, e bate na parte alta da bóla (con perigo de rotura).</p> <p>Hai unha cuña para bloquear o movemento da campá</p>
<b>Protección</b>	

<b>Propuestas</b>	<p>A campá debe ser limpada, por dentro e por fóra, para recuperar a sonoridade orixinal, mediante chorro de area húmida.</p> <p>Debe restaurarse o contrapeso de madeira, pola súa conservación e estabilidade, aínda que tendo en conta que a campá debe permanecer inmóbil.</p> <p>A campá debe repicar. Sería conveniente que o mecanismo tirase do propio badalo, mediante unha instalación electromecánica ou hidráulica, que permitise unha gran velocidade de resposta, para reproducir os toques orixinais e non impedir os posibles toques manuais.</p>
<b>Autores del registro</b>	ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc
<b>Fecha del registro</b>	07-09-2006

Información completa: [San Xiao menor \(2\) Concatedral de San Xiao - FERROL](#)