| Catálogo<br>Nacional<br>Monumentos<br>Históricos |  |
|--|--|
| Estado   | COMUNIDAD DE MADRID  |
| Municipio  | ALCALÁ DE HENARES  |
| Inmueble   | Catedral Magistral de los Santos Justo y Pastor                    |
| Dirección  |  |
| Ubicación  | sala alta de campanas  |
| Nombre   | Nuestra Señora del Rosario - Carillón (15)                         |
| Medidas  | Diámetro 51 cm   Borde 5 cm   Altura 44 cm   Peso aproximado 77 kg |
| Autor campana                                    | QUINTANA, CAMPANAS   |
| Año fundición                                    | 1998   |



| Inscripciones,<br>decoraciones | La campana presenta numerosas decoraciones, que contrastan con las demás campanas del carillón, decoradas únicamente con el nombre del fundidor.  En el medio, a la parte exterior, está la marca de fábrica "Campanas Quintana / me hizo / Saldaña - Palencia / España" mientras que a la parte interior dice "nuestra señora / del / rosario / año 1998". |
|--------------------------------|---|
| <b>Toques actuales</b>         | Melodías de carillón.   |
| Conservación                   | Cubierta de excrementos de aves, que dificultan la lectura de su texto.  La suciedad, como el exceso de decoración, debe afectar a la sonoridad de la campana.  |
| Protección                     |   |

| Propuestas           | El carillón, de escasas dimensiones, y por tanto de baja potencia sonora, podría ubicarse en el interior del templo, y tocar a ciertas horas, donde sería mejor escuchado que ahora. Incluso podría tener teclado relacionado con el órgano.  En cualquier caso las campanas deben limpiarse por dentro y por fuera para recuperar la sonoridad original. La suciedad en este caso de campanas pequeñas, debe modificar tanto la nota de las campanas como su resonancia.  Igualmente deben colgar de una estructura de madera para que no se refuercen sus armónicos más agudos, y por tanto suenen más metálicas.  Finalmente, en el caso que se decida mantener estas campanas en la torre, deben protegerse mediante una rejilla metálica de acero inoxidable, de modo que tanto su sonido como su visión no se vean afectados, instalándose esta defensa en todos los vanos de la sala. |
|----------------------|--|
| Autores del registro | ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc   |
| Fecha del registro   | 15-09-2006   |

Información completa: <u>Nuestra Señora del Rosario - Carillón (15) Catedral Magistral de los Santos Justo y</u>
<u>Pastor - ALCALÁ DE HENARES</u>