


Catálogo Nacional Monumentos Históricos	
Estado	ANDALUCÍA
Municipio	CÓRDOBA
Inmueble	Catedral de la Asunción de Nuestra Señora
Dirección	
Ubicación	sala primera de campanas
Nombre	La Asunción (2)
Medidas	Diámetro 82.1 cm Borde 10 cm Altura 63 cm Peso aproximado 320 kg
Autor campana	LINARES ORTIZ, CONSTANTINO DE (CARABANCHEL BAJO)
Año fundición	1911



Inscripciones, decoraciones	<p>En el medio figura, al lado exterior, una cruz con pedestal, muy decorada con el pedestal formado por escudos capitulares (jarrón con azucenas).</p> <p>Al lado interior hay un escudo episcopal que corresponde al Doctor Don José Pozuelo y Herrero. Según el Episcopologio de la Diócesis de Córdoba, fue el obispo 96 diocesano y ejerció desde 1898-1913. Reza su epitafio que murió «meritorum plenus». Colaborador fiel en el Seminario y en periodismo católico cordobés durante el pontificado de Alburquerque mantuvo veinte años después una ideología poco acorde con la evolución del pensamiento social de la Iglesia.</p> <p>Alrededor del escudo figura una inscripción exterior en relieve " + D. D. JOSEPH. POZUELO. ET. HERRERO. DEI. ET. A. S. G. EPISCOPUS. CORDUBENSIS." que debieron escribir DOCTORE DOMINE POZUELO ET HERRERO DEI ET APOSTOLICAE SEDIS GRATIAE EPISCOPUS CORDUBENSIS" es decir EL DOCTOR DON JOSÉ POZUELO Y HERRERO, POR LA GRACIA DE DIOS Y DE LA SANTA SEDE OBISPO DE CÓRDOBA. En el interior hay una inscripción incisa "OMNIA VESTRA IN CHARITATE FIANT". La cita de su lema procede de I Cor 16:14 y se puede traducir como "TODO LO QUE HAGAIS HACEDLO POR AMOR".</p> <p>En el medio pie, al interior pone "LA ASUNCION / 1911" esto es la titular de esta Catedral. Debajo figura el texto "SIENDO OBRERO MAYOR / EL DR D MARCIAL LOPEZ / CANONIGO LECTORAL" y más abajo aún la marca de fábrica "CONSTANTINO LINARES / ORTIZ / MADRID CARABANCHEL BAJO"</p>
Toques actuales	
Conservación	<p>Carece de elementos para el toque manual.</p> <p>El motor está ubicado exactamente debajo de la rueda, de manera que la plataforma basculante no puede actuar, con peligro a medio plazo de rotura de las patas.</p> <p>El motor es de arranque de impulsos pero de volteo en una sola dirección, sin que se pueda regular su velocidad.</p>
Protección	
Propuestas	
Autores del registro	CIURANA I ABELLÍ, Blai
Fecha del registro	22-11-2023

Información completa: [La Asunción \(2\) Catedral de la Asunción de Nuestra Señora - CÓRDOBA](#)