


Catálogo Nacional Monumentos Históricos	
Estado	COMUNITAT VALENCIANA
Municipio	ALBATERA
Inmueble	Parroquia de Santiago Apóstol
Dirección	
Coordenadas	38.178703 -0.868381
	
Descripción	<p>La Parroquia de Santiago de Albalat de la Ribera cuenta con dos torres campanario gemelas, situadas a cada lado del presbiterio. Son de planta cuadrada con dos cuerpos, construidos con ladrillo, mientras que para los ángulos del primer cuerpo utilizan la sillería como refuerzo. El primero no cuenta con decoración, tan solo una moldura que lo separa del segundo, o cuerpo de las Campanas. En él encontramos cuatro ventanas, enmarcadas en el exterior por cuatro pilastras corintias con basamento y una cornisa, decorada en el centro con un medallón. Finalmente una balustrada delimita la terraza. En el interior cuentan con una escalera perimetral hasta casi el nivel de las campanas, donde pasa a ser de caracol.</p>
Campanas y esquilas	<p>Tradicionalmente la torre de las campanas era la norte, donde se encuentran las tres antiguas. Las dos grandes fueron hechas en 1729, de fundidor anónimo y ricamente decoradas con cruces patriarcales y cenefas. La mayor de ellas fue donada por el Conde de Albalat, sus inscripciones constituyen además un documento histórico de gran importancia, ya que en ellas se citan además del donante a las autoridades del pueblo y el clero parroquial. Por otro lado la campana pequeña de esta torre fue fundida en 1889 y aunque no cita el autor en sus inscripciones puede atribuirse al fundidor Vicente Domingo ROSES, de Atzeneta d'Albaida. Este era ambulante y tenemos constancia que estuvo en Orihuela, donde al menos fundió tres campanas para la Parroquia de las Santas Justa y Rufina y el Santuario de la Virgen de Monserrate, donde si que aparece su nombre en las inscripciones de una de las campanas. Finalmente en la torre sur se localiza la cuarta campana de la Parroquia, fundida en 2004 por los Hnos. Portilla de Gajano (Cantabria) y dedicada a la Virgen de la Luz, debido a sus donantes.</p>
Toques actuales	<p>Los toques son exclusivamente automáticos, con el volteo de las campanas mediante los motores de impulsos y el repique con electromazo.</p>

Conservación	<p>Los campanarios se encuentran en regular estado de conservación atendiendo a su fábrica exterior. Debido al paso del tiempo el mortero ha caído en parte y consecuentemente han habido desprendimientos de ladrillo, hecho que ha obligado a instalar unas redes metálicas entre el primer y el segundo cuerpo para evitar la caída de cascotes a la calle. Con el fin de frenar su deterioro sería recomendable preceder a su restauración.</p> <p>Por otro lado las campanas cuentan con yugos de madera instalados por la empresa VALVERDE de Murcia, mecanizadas con motor de impulsos y electromazo. En peor estado se encuentra la matraca, que no toca y conserva su instalación tradicional, necesitando también de una restauración que le devolviera su uso para el Triduo Pascual.</p>
Protección	El templo tiene la condición de Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13.02.2007). En consecuencia las intervenciones en las campanas deben comunicarse a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
Propuestas	
Autores del registro	SERNA, Tomás
Fecha del registro	03-03-2014

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año	Diámetro	Peso
Campanario Norte	La pequeña (1)	ROSAS, VICENTE DOMINGO	1889	64	152
Campanario Norte	San Ramón Nonato (3)		1729	88	395
Campanario Norte	Santiago y Ntra. Sra de los Desamparados (4)		1729	107	709
Campanario Sur	Nuestra Señora de la Luz (2)	PORTILLA, HERMANOS (GAJANO)	2004	79	285

Información completa: [Parroquia de Santiago Apóstol - ALBATERA \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)