

<b>Catálogo Nacional Monumentos Históricos</b>	
<b>Estado</b>	MORELOS
<b>Municipio</b>	TETECALA
<b>Inmueble</b>	Parroquia de San Francisco de Asís
<b>Dirección</b>	
<b>Coordenadas</b>	18.728568409963568 -99.39813398524295
<b>Descripción</b>	
<b>Campanas y esquilas</b>	
<b>Toques actuales</b>	
<b>Conservación</b>	
<b>Protección</b>	
<b>Propuestas</b>	
<b>Autores del registro</b>	
<b>Fecha del registro</b>	

### Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año	Diámetro	Peso
	<a href="#">Campana de cuartos menor (A)</a>	<a href="#">RELOJES CENTENARIO</a>	1997		
	<a href="#">Campana de cuartos mayor (B)</a>	<a href="#">RELOJES CENTENARIO</a>	1997		
	<a href="#">Campana de horas (C)</a>	<a href="#">RELOJES CENTENARIO</a>	1997		

### Relojes

<b><u>Reloj mecánico (1)</u></b>	<b>Existente En marcha Eléctrico</b>
<b>Autor del reloj</b>	<b><u>RELOJES CENTENARIO</u></b>
<b>Empresa de mantenimiento</b>	<b><u>RELOJES CENTENARIO</u></b>
<b>Fecha construcción</b>	1997
<b>Descripción</b>	<b><u>Centenario 19-B Colonial</u>. Fecha instalación 05-08-1997. Mantenimiento.</b>

Información completa: [Parroquia de San Francisco de Asís - TETECALA \(MORELOS\)](#)