

Catálogo Nacional Monumentos Históricos	
Estado	COMUNITAT VALENCIANA
Municipio	BUSOT
Inmueble	Sant Llorenç
Dirección	
Coordenadas	
	
Descripción	
Campanas y esquilas	
Toques actuales	L'ordinador té diversos tocs automàtics programats. Així el toc "ALBA" és a dir un singular toc d'oració amb la campana major es repeteix a les 08:05, 12:05 i 19:05.
Conservación	
Protección	El temple té la condició de Bé de Rellevància Local segons la Disposició Addicional Quinta de la Llei 5/2007, de 9 de febrer, de la Generalitat, de modificació de la Llei 4/1998, d'11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià (DOCV Núm. 5.449 / 13.02.2007). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General de Cultura adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Propuestas	
Autores del registro	LLOP i BAYO, Francesc
Fecha del registro	21-08-2008

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año	Diámetro	Peso
--------------	---------	----------	-----	----------	------

Sala de campanes	Vicenta (3)	ROSES VIDAL, MANUEL (VALÈNCIA)	1944	63	145
Sala de campanes	Lorenza (4)	ROSES VIDAL, MANUEL (VALÈNCIA)	1944	79	285

Relojes

Reloj mecánico (1)	Existente Parado
Fecha construcción	1890
Descripción	<p>El campanar conserva un espectacular rellotge, en excel·lent estat de conservació que hauria de ser restaurat, posat en marxa i conservat en funcionament. Es tracta, sense dubte, de l'element patrimonial més important del conjunt.</p> <p>Un valor afegit és que conserva encara una sola agulla en la mostra, tot i que aquesta ha sigut substituïda per una moderna, que presenta la peculiaritat de tindre en roig les "XII" mentre que la resta de xifres està en negre.</p>

Información completa: [Sant Llorenç - BUSOT \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)