


Catálogo Nacional Monumentos Históricos	
Estado	REGIÓN DE MURCIA
Municipio	TOTANA
Inmueble	Parroquia de Santiago el Mayor
Dirección	
Coordenadas	37.7678587 -1.5004294
	
Descripción	<p>Se construye aneja a la iglesia en 1606-1608, de estilo toscano. Su construcción se atribuye, con cierto recelo, a Juan Fernández y al maestro alarife Juan de Zabala, totanero; así lo demuestra el Acta del Concejo del día 6 de Septiembre de 1606, que J. M^a Munuera nos transcribe: "... viose en este Ayuntamiento un requerimiento hecho por Juan de Zabala, maestro, presentado por Francisco de Aranda y esta firmado delegando ... por el cual requiere a la dicha justicia, cura y concejo le paguen el tercio de los dos mil ducados en que se remató la obra de la torre de Santiago de la dicha villa ... conforme a las condiciones y remate y obligación que de ello tiene hechos... ".</p> <p>Consta la torre de un cuerpo de tres pisos, recubierta de ladrillo visto. La iluminación interior se da a través de pequeñas ventanas. El último piso donde se ubica el campanario, tiene dos arcos a cada lado y está rematado por una cornisa sobre la cual se alzan las tradicionales almenas y merlones, típicos de la arquitectura del S. XIX. En el verano de 1608 se coloca la baranda del campanario.</p> <p>El conjunto general de la torre, responde al modelo levantado en el S. XVI. El campanario tuvo como misión, en sus inicios, alertar a la población ante la presencia musulmana, marcar las tandas de agua; avisar el comienzo y final de la jornada laboral y al igual que hoy - llamar a los fieles para la celebración de los ritos litúrgicos.</p> <p>En 1682 y 1687 fueron construidas las cancelas de la puerta lateral frente a la fuente y la de la puerta principal. totana.com</p>
Campanas y esquilas	

Toques actuales	
Conservación	
Protección	
Propuestas	
Autores del registro	ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc
Fecha del registro	24-11-2003

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año	Diámetro	Peso
campanario	Campana (6)	FUNDIDOR	1872	26	10
campanario	Campana de los cuartos (1)		1747	47	60
campanario	Campana (5)	MORAL, JESÚS	1853	50	72
campanario	Campana (4)		1769	65	159
campanario	Campana (7)	MANCLÚS, SALVADOR	1984	70	199
campanario	Campana de las horas (2)		1450ca	88	395
Sala de campanas	Campana mayor (3)		1747	115	881

Reloj

Reloj mecánico (1)	Existente Parado
Fecha construcción	
Descripción	Tiene reloj mecánico industrial, actualmente en desuso y sustituido por un ordenador.

Información completa: [Parroquia de Santiago el Mayor - TOTANA \(REGIÓN DE MURCIA\)](#)