


<b>Catálogo Nacional Monumentos Históricos</b>	
<b>Estado</b>	CASTILLA Y LEÓN
<b>Municipio</b>	ZAMORA
<b>Inmueble</b>	Iglesia de San Claudio de Olivares
<b>Dirección</b>	
<b>Coordenadas</b>	41.497639 -5.755139
	
<b>Descripción</b>	<p>En 1910 recibió una notable reparación, al haber sido rehechos los muros occidental y meridional y las bóvedas de la capilla mayor. Esta obra, llevada a cabo por el contratista Francisco Nieto Martín, según proyecto de Joaquín de Vargas y Aguirre supuso también que se levantara también sobre el muro de poniente una espadaña de ladrillo y se cubriera la nave con una sencilla armadura. Medio siglo después de haber sido declarada monumento nacional, se restauró concienzudamente en su totalidad, eliminando postizos y cales que la afeaban, devolviendo al muro norte su altura original, rebajando el terreno que la circunda medio ocultándola y urbanizando el entorno con esmero. WIKIPEDIA (25-04-2018)</p>
<b>Campanas y esquilas</b>	
<b>Toques actuales</b>	
<b>Conservación</b>	
<b>Protección</b>	BIC - Monumento (03-06-1931) RI-51-0001016
<b>Propuestas</b>	
<b>Autores del registro</b>	
<b>Fecha del registro</b>	

## Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año	Diámetro	Peso
Espadaña	<a href="#">Esquila (1)</a>	<a href="#">QUINTANA, CAMPANAS</a>	1979	57	107

España	<a href="#">Esquila, San Ildefonso (2)</a>	<a href="#">LINARES ORTIZ, CONSTANTINO DE (CARABANCHEL BAJO)</a>	1923	68	182
--------	--	--	------	----	-----

Información completa: [Iglesia de San Claudio de Olivares - ZAMORA \(CASTILLA Y LEÓN\)](#)