


Catálogo Nacional Monumentos Históricos	
Estado	COMUNITAT VALENCIANA
Municipio	SENIJA
Inmueble	Parròquia de Santa Caterina
Dirección	
Coordenadas	38.7283138 0.0395872
	
Descripción	<p>Torre de planta quadrada i tres cossos, situada a un lateral de la façana principal de l'església parroquial. El primer tram combina el mur enlluït amb els carreus als angles i al mur que coincideix amb la façana principal de l'església hi ha diverses finestres i l'esfera o mostra del rellotge. El segon cos és de rajola i presenta quatre finestres amb arc de mig punt. Als laterals d'aquestes hi ha pilastres toscanes (dos per cada cara) i sobre elles un senzill entaulament amb cornisa. El tercer cos també és de rajola i repeteix les quatre finestres amb les pilastres i cornisa. El campanar presenta una escala que recorre el seu perímetre interior fins a arribar a la sala de les campanes, espai que presenta una coberta plana i escala al centre per accedir fins al tercer cos.</p>
Campanas y esquilas	<p>Les quatre campanes estan situades al segon cos de la torre. La xicoteta és de l'any 1942 i està dedicada a la Immaculada Concepció. Va ser fosa als tallers de Manuel Roses Vidal del Grau de València. En 1949 la foneria de Salvador Manclús, successora de l'anterior, va refondre la campana dedicada a Santa Caterina (la tercera del joc). Les dos campanes grans són de la foneria càntabra Hermanos Portilla. La mitjana està dedicada a la Mare de Déu dels Desemparats i és de 1991, mentre que la major és de l'any 1992 i està dedicada a la Santa Creu.</p>
Toques actuales	<p>Repic i volteig automàtic de les campanes.</p>
Conservación	<p>L'estat de conservació del campanar és bo, tant a l'exterior com a l'interior. Les quatre campanes disposen de les truges de ferro de la foneria Portilla i estan mecanitzades amb motors de vol continu i electromalls. Disposen de batalls lligats i sols els de les dos xicotetes presenten cable de seguretat. Les dos campanes grans tenen batall de canya de fusta.</p>
Protección	<p>El temple té la condició de Bé de Rellevància Local segons la Disposició Addicional Quinta de la Llei 5/2007, de 9 de febrer, de la Generalitat, de modificació de la Llei 4/1998, d'11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià (DOCV Núm. 5.449 / 13.02.2007). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General de Cultura adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.</p>

Propuestas	La instal·lació actual no afavoreix la conservació de les campanes ni té cap vinculació amb la tradició local, per tant devia ser restaurat el conjunt. Les campanes s'han de baixar del campanar per netejar-les per dins i per fora, canviant les truges de ferro per altres de fusta de perfil tradicional local. Els motors s'han de canviar per altres d'impuls que permeten el toc manual i imiten la forma tradicional de tocar.
Autores del registro	ALEPUZ CHELET, Joan
Fecha del registro	26-08-2020

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año	Diámetro	Peso
Sala de les campanes	Inmaculada Concepción (1)	ROSES VIDAL, MANUEL (VALÈNCIA)	1942	50	72
Sala de les campanes	Santa Caterina Màrtir (2)	MANCLÚS, SALVADOR	1949	54	107
Sala de les campanes	Mare de Déu dels Desemparats (3)	PORTILLA, HERMANOS (GAJANO)	1991	72	216
Sala de les campanes	Santa Creu (4)	PORTILLA, HERMANOS (GAJANO)	1992	83	331

Información completa: [Parròquia de Santa Caterina - SENIJA \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)