


Catálogo Nacional Monumentos Históricos	
Estado	COMUNITAT VALENCIANA
Municipio	TITAGUAS
Inmueble	Parroquia del Salvador
Dirección	
Coordenadas	39.8662179 -1.0807512
	
Descripción	Torre muy robusta de mampostería y sillares, adosada a la mitad del costado derecho. Consta de dos cuerpos; en el segundo, doble hueco de medio punto para las campanas, abiertos el del lado de la fachada y el posterior, cegados los dos laterales. Remata en terraza con cupulín.
Campanas y esquilas	
Toques actuales	
Conservación	
Protección	El templo tiene la condición de Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13.02.2007). En consecuencia las intervenciones en las campanas deben comunicarse a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
Propuestas	
Autores del registro	MARTÍN NOGUERA, Francesc Xavier
Fecha del registro	29-09-2000

Campanas desaparecidas

Localización	Campana	Fundidor	Año	Diámetro	Peso
	El campano, refundida	ROSES, HERMANOS (SILLA)	1941	42	43

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año	Diámetro	Peso
campanario	El campano, María de la Consolación (1)	PORTILLA, HERMANOS (GAJANO)	2000	41	40
Interior templo	Señalera (0)	PORTILLA, HERMANOS (GAJANO)	1990	21	5
Sala de campanas	La mediana, la de las horas, María del Remedio (2)	QUILES, MANUEL	1877	78	275
Sala de campanas	La mayor, Santa Bárbara (3)	ROSES, HERMANOS (SILLA)	1941	86	368

Información completa: [Parroquia del Salvador - TITAGUAS \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)