

<b>Catálogo Nacional de Monumentos Históricos</b>	
<b>Estado</b>	COMUNITAT VALENCIANA
<b>Municipio</b>	VILAMARXANT
<b>Inmueble</b>	Parròquia de Santa Caterina Màrtir
<b>Dirección</b>	
<b>Coordenadas</b>	39.568697000077265 -0.6203747173842264



<b>Descripción</b>	Torre que aparenta baixa degut a la potent façana del temple. El campanar respon estilísticament a les torres construïdes al segle XVIII, per tant és anterior a la façana, una construcció d'estil neogòtic de principis del segle XX que acaba en l'ampliació i reforma estilística de tot el temple. Torre es situa a l'esquerra d'aquesta façana i és rematada a la seu terrassa amb una estructura de ferro que sosté la campana de les hores.
<b>Campanas y esquilas</b>	Té cinc campanes, quatre per als tocs litúrgics i una a la terrassa per als tocs de les hores. La campana grossa s'ha clavillat i va a ser refosa, fent-ne una nova amb el nom de "Santa Caterina", la qual serà fosa en Gajano pels germans Portilla. Restaurat el joc de campanes en la seu instal·lació tradicional, tornant-lis les truges de fusta i refosant la major. El treball ha estat fet per l'empresa ELECTRO-RECAMP, inaugurades en la Pasqua de 2008 (treball finançat per la Fundació Pere Compte)
<b>Toques actuales</b>	
<b>Conservación</b>	Campanar ample i prou net excepte a l'entrada que es troben diferents efectes.
<b>Protección</b>	El temple té la condició de Bé de Rellevància Local segons la Disposició Addicional Quinta de la Llei 5/2007, de 9 de febrer, de la Generalitat, de modificació de la Llei 4/1998, d'11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià (DOCV Núm. 5.449 / 13.02.2007). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General de Cultura adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
<b>Propuestas</b>	
<b>Autores del registro</b>	CORRESA I MARÍN, Ignasi

<b>Fecha del registro</b>	17-01-2008
---------------------------	------------

## Campanas desaparecidas

Localización	Campana	Fundidor	Año	Diámetro	Peso
	<a href="#">Pau (refosa)</a>	<a href="#">ROSES, HERMANOS (SILLA)</a>	1941	116	904

## Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año	Diámetro	Peso
Arc de ferro al terrat del campanar	<a href="#">D'hores (A)</a>		1866	55	96
Sala de les Campanes	<a href="#">Jesús, Maria i Josep (1)</a>	<a href="#">MORENO, VICENTE; ROSAS, JAIME</a>	1903	41	40
Sala de les Campanes	<a href="#">Maria Inmaculada (2)</a>	<a href="#">ROSES, HERMANOS (SILLA)</a>	1941	80	296
Sala de les Campanes	<a href="#">El Crist, la Mitjana (3)</a>	<a href="#">ROSES, HERMANOS (SILLA)</a>	1941	98	545
Sala de les Campanes	<a href="#">Santa Caterina Màrtir (4)</a>	<a href="#">PORTILLA, HERMANOS (GAJANO)</a>	2008	115	<b>945</b>

## Relojes

<b>Reloj mecánico (1)</b>	Existente Parado
<b>Fecha construcción</b>	
<b>Descripción</b>	Es conserva la maquinaria del rellotge sense ús.

Información completa: [Parròquia de Santa Caterina Màrtir - VILAMARXANT \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)