


<b>Catálogo Nacional Monumentos Históricos</b>	
<b>Estado</b>	CASTILLA-LA MANCHA
<b>Municipio</b>	TOBARRA
<b>Inmueble</b>	Reloj de la Villa
<b>Dirección</b>	
<b>Coordenadas</b>	38.590748289781274 -1.693060130679013
	
<b>Descripción</b>	
<b>Campanas y esquilas</b>	La campana de los cuartos seguramente será la única pieza que se conservará del conjunto original del campanario de la Asunción, antes de que se descolgaran algunas de ellas durante la Guerra Civil y de que las que quedaron (seguramente tan sólo una) cayeran junto a la torre en 1952.
<b>Toques actuales</b>	Cuartos y horas del reloj
<b>Conservación</b>	
<b>Protección</b>	
<b>Propuestas</b>	
<b>Autores del registro</b>	MARTÍNEZ ROIG, Eliseo
<b>Fecha del registro</b>	04-06-2014

## Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año	Diámetro	Peso
torre	<a href="#">Cuartos</a>		1759	50	72
torre	<a href="#">Horas</a>		1927	80	296

## Relojes

<b><u>Reloj mecánico (1)</u></b>	<b>Existente En marcha</b>
<b>Autor del reloj</b>	<a href="#">TERRAILLON, L.; PETITJEAN, J.</a>
<b>Fecha construcción</b>	1927
<b>Descripción</b>	<p>En 1971 «el reloj se reparó y limpió por primera vez desde que fuera instalado en 1927, aprovechando su vuelta a Roquetas de Mar para quitarle el sistema de cuerda manual, sustituyéndolo por un ingenioso mecanismo de remontaje a motor eléctrico, que sube la única pesa motriz de modo automático. Así, se liberaba al cuidador de subir a manivela las tres pesas antiguas, que totalizaban unos 1.200 kilos».</p> <p>La instalación de este «ingenioso sistema», como la reparación y limpieza total, «se realizaron en la empresa Manufacturas Blasco (Sucesores de Blasco y Liza), en dicho año de 1971.</p> <p><a href="#">Un Reloj de la Villa con Historia, La Tribuna de Albacete</a></p>

Información completa: [Reloj de la Villa - TOBARRA \(CASTILLA-LA MANCHA\)](#)