


<b>Catálogo Nacional Monumentos Históricos</b>	
<b>Estado</b>	COMUNITAT VALENCIANA
<b>Municipio</b>	ALFARA DEL PATRIARCA
<b>Inmueble</b>	Parròquia de Sant Bertomeu
<b>Dirección</b>	
<b>Coordenadas</b>	39.543984 -0.385075
	
<b>Descripción</b>	<p>El campanar està situat a un lateral de la façana principal de l'església parroquial. És de planta quadrada, té dos cossos i està construït amb rajola. Al primer cos hi ha una porta, a nivell del carrer, per accedir des de l'exterior del temple al campanar i tres finestres per il·luminar l'escala interior de la torre. Una cornisa separa aquest cos del segon. El segon té quatre finestres amb arc de mig punt per a les campanes i a l'exterior dues pilastres toscanes que emmarquen les finestres i serveixen de base per a una segona cornisa. Damunt d'aquesta hi ha una balustrada amb quatre pinacles. El campanar té una escala interior que arriba fins a la sala de les campanes, poc abans d'aquest nivell trobem una habitació amb la maquinària del rellotge.</p>
<b>Campanas y esquilas</b>	<p>El campanar té un conjunt de quatre campanes, corresponents amb el conjunt fos l'any 1939. Estan dedicades a diverses advocacions de devoció del poble: Santa Bàrbera, Sant Joan de Ribera, Sant Bertomeu i la Mare de Déu. Per altra banda té una important campana gòtica, segurament d'origen civil. A la sagristia de l'església es guarda la campaneta d'eixida a missa, datada de l'any 1819.</p>
<b>Toques actuales</b>	<p>Les quatre campanes voltegen i repiquen automàticament. La campaneta d'eixir a missa conserva els usos tradicionals.</p>
<b>Conservación</b>	<p>L'estat de conservació del campanar és bo. La maquinària del rellotge està al seu lloc original, però no funciona. La campana gran i la xicoteta estan restaurades i han recuperat part de les truges de fusta originals. La resta de peces de les truges es feren noves. Aquestes campanes i la mitjana ja disposen d'electromalls monofàsics i motors d'impuls. La campana de Sant Bertomeu i la de Sant Joan de Ribera tenen truges de ferro i aquesta última és l'única del conjunt que encara disposa dels mecanismes de toc dels anys 70 (motor de vol continu i electromall trifàsic). Totes elles tenen batalls lligats i reforçats amb cable de seguretat.</p>

<b>Protección</b>	Bé de rellevància local (Identificador 46.13.025-001). El temple té la condició de Bé de Rellevància Local segons la Disposició Addicional Quinta de la Llei 5/2007, de 9 de febrer, de la Generalitat, de modificació de la Llei 4/1998, d'11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià (DOCV Núm. 5.449 / 13.02.2007). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General de Cultura adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
<b>Propuestas</b>	Les dos campanes que encara conserven les truges de ferro deuen ser restaurades. Cal reposar les truges de fusta de perfil tradicional local i en el cas de la que encara conserva els mecanismes dels anys 70, aquests s'han de canviar per un motor d'impuls i electromall monofàsic.
<b>Autores del registro</b>	ALEPUZ CHELET, Joan
<b>Fecha del registro</b>	19-09-2014

## Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año	Diámetro	Peso
Sagristia	<a href="#">Campaneta d'eixida a missa</a>		1819	21	5
Sala de campanes	<a href="#">Campaneta de senyals (0)</a>		1538	38	32
Sala de les campanes	<a href="#">Santa Bàrbera (2)</a>	<a href="#">ROSES, HERMANOS (SILLA)</a>	1939	63	145
Sala de les campanes	<a href="#">Beat Joan de Ribera (3)</a>	<a href="#">ROSES, HERMANOS (VALÈNCIA)</a>	1939	73	225
Sala de les campanes	<a href="#">Sant Bertomeu (4)</a>	<a href="#">ROSES, HERMANOS (VALÈNCIA)</a>	1939	85	356
Sala de les campanes	<a href="#">Maria, la gran (5)</a>	<a href="#">ROSES, HERMANOS (VALÈNCIA)</a>	1939	95	496

## Relojes

<a href="#">Reloj mecánico (1)</a>	Existente Parado
<b>Autor del reloj</b>	<a href="#">BLASCO, MANUFACTURAS</a>
<b>Empresa de mantenimiento</b>	<a href="#">BLASCO, MANUFACTURAS</a>

<b>Fecha construcción</b>	
<b>Descripción</b>	Magnífic rellotge mecànic, de corda manual, en desús, substituït per un ordinador BODET. És una pèrdua lamentable, ja que es tracta d'un mecanisme poc habitual, que hauria de seguir en funcionament.

Información completa: [Parròquia de Sant Bertomeu - ALFARA DEL PATRIARCA \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)