


Catálogo Nacional Monumentos Históricos	
Estado	CASTILLA-LA MANCHA
Municipio	TOLEDO
Inmueble	Monasterio de San Juan de los Reyes
Dirección	
Coordenadas	
	
Descripción	A los pies de la iglesia del monasterio encontramos una ancha espadaña gótica construida con piedra de sillería y abierta mediante tres vanos en forma de arco ojival, de los cuales el central es más grande que los laterales. Las distintas ventanas están delimitadas mediante unas pilastras rematadas en su parte superior con pináculos.
Campanas y esquilas	Todo y que originalmente contó con un conjunto de tres, la espadaña en la actualidad está ocupada por dos pequeñas campanas históricas en las ventanas laterales en un regular estado de conservación, que todo y estar en desuso, afortunadamente han conservado hasta hoy su instalación tradicional. Ésta está formada por unos pequeños e interesantes yugos de madera provistos de una palanca o "ballesta" en la parte izquierda de su "brazo" (observando las campanas desde el exterior), que sin duda tuvo la función de hacer oscilar los bronce desde la distancia mediante una larga cuerda unida a ella. Además las campanas están apoyadas sobre dos cojinetes y cuentan con unos badajos seguramente antiguos.
Toques actuales	Las dos campanas se encuentran en desuso.

Conservación	<p>La espadaña, restaurada, se encuentra en un aparente buen estado de conservación. Por el contrario, las campanas y su instalación se encuentran en un regular estado provocado por el desuso y la consiguiente falta de mantenimiento de estas.</p> <p>Sería recomendable la restauración del conjunto por motivos de conservación pero sobre todo, para devolverle a las campanas su uso y en definitiva sus valores originales. Ésta debería comprender la restauración de los dos yugos de madera, así como de sus herrajes y accesorios (siempre que cumplan los requisitos de seguridad), la limpieza de la suciedad acumulada en los bronce, la restauración o sustitución de los badajos (seguramente antiguos), y si es necesario para el uso regular de las campanas la mecanización de estas mediante la instalación de un motor de impulsos, que no sólo permite interpretar el medio vuelo tradicional en estas campanas, sino que también permite el toque manual de los instrumentos. Del mismo modo proponemos también la ampliación del conjunto con una campana mayor nueva que sustituya a su predecesora (desaparecida) y se ubique en la ventana principal de la espadaña. Ésta debería contar al igual que en el caso de las otras dos con un yugo de madera del mismo perfil que las anteriores provisto de "ballesta", y si es necesario con mecanismos para el toque automático.</p>
Protección	
Propuestas	
Autores del registro	SARRIÓ ANDRÉS, Pau
Fecha del registro	17-03-2014

Información completa: [Monasterio de San Juan de los Reyes - TOLEDO \(CASTILLA-LA MANCHA\)](#)