


Catálogo Nacional Monumentos Históricos	
Estado	COMUNITAT VALENCIANA
Municipio	ORXETA
Inmueble	Parròquia de Sant Jaume Apòstol
Dirección	
Ubicación	Sala de les campanes
Nombre	Sant Jaume (3)
Medidas	Diámetro 75 cm Borde 8 cm Altura 65 cm Peso aproximado 244 kg
Autor campana	ROSES SOLER, JUAN BAUTISTA
Año fundición	1940
	
Inscripciones, decoraciones	<p>La campana té una garlanda de triangles decorats a la part superior del terç i una garlanda a la inferior. A més disposa a aquest espai d'una inscripció amb l'advocació a la qual està dedicada: "? SAN JAIME ?". Seguidament trobem al mig una creu amb pedestal, un Salvador Eucarístic i medalló amb àngels, així com la marca de fàbrica, element habitual a les campanes foses industrialment: "JUAN BTA. ROSES FUNDICION DE CAMPANAS / ADZANETA / P^VCIA VALENCIA". Al mig peu trobem símbols de la Passió rodejats d'àngels. Finalment disposa d'una inscripció al mig peu amb el nom del poble i l'any de fosa: "? ORCHETA AÑO 1940 ?". El fet que figure el nom del poble està relacionat amb la destrucció de campanes durant la Guerra Civil (1936-1939), quan centenars de bronzes es retiraren dels campanars sense cap control ni inventari. Per no indicar les inscripcions el lloc d'origen, la majoria no es pogueren recuperar, per tant, acabada la Guerra a les noves campanes es va afegir el nom del poble amb la intenció de poder-les recuperar si es repetia aquesta situació.</p>
Toques actuales	Repic i volteig automàtic. Toca les hores.
Conservación	Està instal·lada a una de les finestres de la sala de les campanes amb truja de ferro de la foneria Manclús i mecanitzada amb motor de vol continu i electromall trifàsic. A més disposa d'un batall lligat i reforçat amb cable de seguretat.

Protección	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs
Propuestas	La instal·lació actual no afavoreix la conservació de la campana ni té cap vinculació amb la tradició local, per tant devia ser restaurat el conjunt. La campana s'ha de baixar del campanar per netejar-la per dins i per fora, canviant la truja de ferro per altra de fusta de perfil tradicional valencià. El motor s'ha de canviar per altre d'impuls que permeta el toc manual i imite la forma tradicional de tocar. Cal igualment canviar l'electromall per altre monofàsic.
Autores del registro	ALEPUZ CHELET, Joan
Fecha del registro	14-06-2019

Información completa: [Sant Jaume \(3\) Parròquia de Sant Jaume Apòstol - ORXETA](#)