


Catálogo Nacional Monumentos Históricos	
Estado	COMUNITAT VALENCIANA
Municipio	CANALS
Inmueble	Parròquia de Sant Jaume d'Aiacor
Dirección	
Ubicación	Sala de campanes
Nombre	Sant Antoni de Pàdua (2)
Medidas	Diàmetre 70 cm Borde 7 cm Altura 60 cm Peso aproximado 199 kg
Autor campana	ROSES VIDAL, MANUEL (VALÈNCIA)
Año fundición	1941
	
Inscripciones, decoraciones	<p>La campana té set anses i en l'espatlla hi ha un grup de tres cordons i altre de dos. A continuació, al mig té una creu i esta inscripció incisa: "SAN ANTONIO DE PADUA / AYACOR 1941". El fet que figure aquesta dada està relacionat amb la destrucció de campanes durant la Guerra Civil (1936-1939), quan centenars de bronzes es retiraren dels campanars sense cap control ni inventari. Per no indicar les inscripcions el lloc d'origen, la majoria no es pogueren recuperar, per tant, acabada la Guerra a les noves campanes es va afegir el nom del poble, per poder-les recuperar si es repetia aquesta situació. Per altra banda, estan incises, així que sembla que varen ser afegides quan la campana estava ja fosa. Per altra banda, la tècnica d'execució de les inscripcions permet intuir que aquestes es realitzaren posteriorment a la fosa de la campana, per tant, la peça es podria haver fos de forma quasi seriada i dotada d'elements genèrics (creu o marca de fàbrica), mentre que el text es va afegir quan es va encomanar la peça per al poble. Finalment, té al mig peu la marca de fàbrica: "FUNDICION / DE / MANUEL ROSES VIDAL / HIJO DE M. ROSES SANTOS / VALENCIA".</p>
Toques actuales	Repic i volteig automàtic.
Conservación	Martell pica 3 cm baix - Batall desgastat; ben lligat. La campana es troba instal·lada a una de les finestres de la Sala de les Campanes. Té una truja de ferro i està mecanitzada amb motor d'impuls i electromall monofàsic. Disposa de batall lligat i reforçat amb cable de seguretat.

Protección	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Propuestas	La instal·lació de la campana no és tradicional, per tant, recomanem la restauració de la campana. El bronze cal que es baixe de la torre i netejar per eliminar la brutícia que acumula. La truja es deu renovar per altra de fusta de perfil tradicional local. Igualment, cal canviar el motor de vol continu per altre d'impuls.
Autores del registro	ALEPUZ CHELET, Joan
Fecha del registro	04-09-2022

Información completa: [Sant Antoni de Pàdua \(2\) Parròquia de Sant Jaume d'Aiacor - CANALS](#)