


Catálogo Nacional Monumentos Históricos	
Estado	COMUNITAT VALENCIANA
Municipio	BENEJUZAR
Inmueble	Parroquia de Nuestra Señora del Rosario
Dirección	
Ubicación	Torre del Reloj
Nombre	Campana de las horas (A)
Medidas	Diámetro 72 cm Borde 5 cm Altura 40 cm Peso aproximado 216 kg
Autor campana	ROSES, JAIME
Año fundición	1858
	
Inscripciones, decoraciones	<p>La campana tiene la siguiente inscripción en el tercio, situada entre cordones: "YNNMACULADA CONSEPCION DE MARIA SANTISIMA PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO COS". Por motivos de espacio se corta y sigue debajo de los cordones: "TITUCIONAL DE BENEJUJA ANO I858". La inscripción tiene algunos errores y de forma correcta sería: "INMACULADA CONCEPCIÓN DE MARÍA SANTÍSIMA PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BENEJÚZAR AÑO 1858". El texto indica la advocación a la cual se dedica la campana y sin ambigüedades deja clara su propiedad municipal como campana de las horas. Además indica el año de su fundición.</p>
Toques actuales	No se utiliza.
Conservación	<p>La campana está instalada en la pequeña torre oeste o del reloj, sujeta a una viga de madera por unos tirantes. Presenta dos antiguos mazos exteriores que, accionados por la maquinaria del reloj, interpretaban las horas y los cuartos. El mazo superior golpeaba aproximadamente un poco por debajo del tercio, mientras que el de las horas hacia lo mismo en el medio. Esta solución, que buscaba dos sonidos diferentes para los toques de cuartos y horas, aprovecha que el grosor de la campana es diferente en el tercio que en el medio. De este modo el sonido emitido también era diferente.</p>
Protección	<p>Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local). En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.</p>

Propuestas	La campana debe de recuperar su función exclusivamente horaria. Para ello sería necesario recuperar la maquinaria del reloj para ponerla en funcionamiento de nuevo y que esta accionara el toque de las horas. Una segunda opción, que solo supondría la recuperación parcial del instrumento, sería dotarla con un electromazo monofásico y los toques se programaran para gestionarlos desde un ordenador.
Autores del registro	ALEPUZ CHELET, Joan
Fecha del registro	20-04-2017

Información completa: [Campana de las horas \(A\) Parroquia de Nuestra Señora del Rosario - BENEJUZAR](#)