


Catálogo Nacional Monumentos Históricos	
Estado	ARAGÓN
Municipio	BAILO
Inmueble	Parroquia de la Inmaculada Concepción de Arrés
Dirección	
Ubicación	Sala de campanas
Nombre	Concepción (1)
Medidas	Diámetro 62 cm Borde 6 cm Altura 55 cm Peso aproximado 138 kg
Autor campana	BALLESTEROS
Año fundición	1881
	
Inscripciones, decoraciones	El bronce reza en el tercio: "# CONCEPCION ORA PRO NOBIS", esto es, "Concepción ruega por nosotros". Las inscripciones se completan en el medio, en el interior de una cartela bordeada por una cenefa de triángulos, en la que localizamos la leyenda: "# BALLESTEROS ME HIZO # / AÑO DE 1881". En el extremo contrario, por su parte, encontramos una cruz sobre pedestal.
Toques actuales	Repiques esporádicos desde la base de la torre.
Conservación	La campana conserva, prácticamente intacta, la instalación que le fue dada tras su fundición en 1881: conserva, no sin daños, su antiguo yugo, con un sistema de fijaciones poco común; y el badajo de forja original, débilmente atado con un alambre. Por otro lado, al bronce se le ha abierto una aparatosa rotura transversal en el medio pie, consecuencia de tañer la campana con percutores externos (piedras, badajos partidos, etc.). Práctica frecuente en los campanarios de la Jacetania, que ha dejado tras de sí decenas de campanas rajadas e incluso alguna destruida.
Protección	

Propuestas	<p>La solución óptima para la campana pasaría por su soldadura, a manos de una empresa especializada en esta técnica, que permite, con plenas garantías de durabilidad, recuperar la sonoridad perdida. Si bien, la campana también podría ser sustituida por otra nueva del mismo tamaño. Aún no tratándose de una pieza de alto valor, desaconsejamos su refundición, puesto que supondría la pérdida de parte del patrimonio campanero de Arrés.</p> <p>Por otro lado, cualquier intervención sobre la campana habría de prever la restauración integral del antiguo yugo, siempre que sus piezas garanticen la estabilidad del conjunto a largo plazo. Si no lo hacen, estas deberían ser sustituidas por réplicas fieles al modelo original, que habría de ser igualmente conservado. Cabría recuperar el uso cotidiano de la campana, preferiblemente por métodos tradicionales. Ahora bien, si el toque manual no garantiza el uso continuado del instrumento, no cabe descartar la posibilidad de instalar a la campana un motor de bandeó por impulsos y/o un electromazo.</p>
Autores del registro	RUIZ i ENGRA, Antoni; SARRIÓ ANDRÉS, Pau M.
Fecha del registro	11-01-2019

Información completa: [Concepción \(1\) Parroquia de la Inmaculada Concepción de Arrés - BAILO](#)