


<b>Catálogo Nacional Monumentos Históricos</b>	
<b>Estado</b>	JALISCO
<b>Municipio</b>	GUADALAJARA
<b>Inmueble</b>	Parroquia El Inmaculado Corazón de María
<b>Dirección</b>	
<b>Ubicación</b>	
<b>Nombre</b>	<b>Campana San Francisco de Asís (4)</b>
<b>Medidas</b>	Diámetro 103 cm   Borde 0 cm   Altura cm   Peso aproximado 633 kg
<b>Autor campana</b>	FUNDICIÓN DE CAMPANAS NUESTRA SEÑORA DE SAN JUAN
<b>Año fundición</b>	1965
	
<b>Inscripciones, decoraciones</b>	
<b>Toques actuales</b>	
<b>Conservación</b>	Por motivos de seguridad fue taladrada en el tercio y atravesada por cables de acero de los que cuelga. Esta es una solución pésima, pues afecta notablemente a la sonoridad de la campana. Debieron hacer los taladros en el hombro o parte superior.
<b>Protección</b>	
<b>Propuestas</b>	
<b>Autores del registro</b>	MUÑOZ GONZÁLEZ, Eduardo
<b>Fecha del registro</b>	28-01-2024

Información completa: [Campana San Francisco de Asís \(4\) Parroquia El Inmaculado Corazón de María - GUADALAJARA](#)