


<b>Catálogo Nacional Monumentos Históricos</b>	
<b>Estado</b>	COMUNITAT VALENCIANA
<b>Municipio</b>	BELLREGUARD
<b>Inmueble</b>	Parròquia de Sant Miquel Arcàngel
<b>Dirección</b>	
<b>Ubicación</b>	Sala de les campanes
<b>Nombre</b>	<b>Sants Abdó i Senén (3)</b>
<b>Medidas</b>	Diámetro 102 cm   Borde 8 cm   Altura 88 cm   Peso aproximado 614 kg
<b>Autor campana</b>	ROSES, HERMANOS (SILLA)
<b>Año fundición</b>	1945
	
<b>Inscripciones, decoraciones</b>	<p>Té al terç una inscripció en espanyol amb el nom del poble, la data de fosa i l'advocació a la qual està dedicada la campana: "? BELLREGUART AÑO 1945 ? ABDON Y SENEN".</p> <p>També al terç té una garlanda amb motius vegetals. El fet que figure el nom del poble està relacionat amb la destrucció de campanes durant la Guerra Civil (1936-1939), quan centenars de bronzes es retiraren dels campanars sense cap control ni inventari. Per no indicar les inscripcions el lloc d'origen, la majoria no es pogueren recuperar, per tant, acabada la Guerra a les noves campanes es va afegir el nom del poble amb la intenció de poder-les recuperar si es repetia aquesta situació. Seguidament trobem al mig una creu amb pedestal, l'anagrama de Jesús, l'escut nacional i la marca de fàbrica. Aquesta apareix així per defectes de fosa: "FUN / CAMPA / DE / ROSES H / SILLA (VALENCIA)". Completa seria: "FUNDICION / DE / CAMPANAS / DE / ROSES H<sup>nos</sup> / SILLA (VALENCIA)". Finalment trobem al mig peu diverses flors, situades entre dos cordons.</p>
<b>Toques actuales</b>	Repic i volteig automàtic.
<b>Conservación</b>	L'estat de conservació de la campana és regular. Té una truja de ferro de la foneria de Salvador Manclús i està mecanitzada amb motor de vol continu i electromall monofàsic. A més té un mig vol que no funciona. El batall està lligat i reforçat amb cable de seguret.

<b>Protección</b>	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs
<b>Propuestas</b>	La instal·lació actual no afavoreix la conservació de la campana ni té cap vinculació amb la tradició local, per tant devia ser restaurat el conjunt. La campana s'ha de baixar del campanar per netejar-la per dins i per fora, canviant la truja de ferro per altra de fusta de perfil tradicional valencià. El motor s'ha de canviar per altre d'impuls que permeta el toc manual i imite la forma tradicional de tocar.
<b>Autores del registro</b>	ALEPUZ CHELET, Joan; OSA MILLÁN, Sergio
<b>Fecha del registro</b>	07-08-2019

Información completa: [Sants Abdó i Senén \(3\) Parròquia de Sant Miquel Arcàngel - BELLREGUARD](#)