

<b>Catálogo Nacional Monumentos Históricos</b>	
<b>Estado</b>	EUSKADI
<b>Municipio</b>	BILBAO
<b>Inmueble</b>	Done Jakue Katedrala / Catedral de Santiago
<b>Dirección</b>	
<b>Ubicación</b>	planta 3ª
<b>Nombre</b>	<b>San Luis Gonzaga (6)</b>
<b>Medidas</b>	Diámetro 118 cm   Borde 11 cm   Altura 85 cm   Peso aproximado 951 kg
<b>Autor campana</b>	MURUA, HIJOS DE (VITORIA)
<b>Año fundición</b>	1916
	
<b>Inscripciones, decoraciones</b>	<p>La campana combina el español y el latín en la primera frase: "SAN LUIS GONZAGA CANDO DEUM SANCTE ALAISI ORA PRONOBIS # " que puede traducirse SAN LUIS GONZAGA. CANTO A DIOS. SAN LUIS RUEGA POR NOSOTROS.</p> <p>En el medio hay un crucifijo a un lado y al otro la marca de fábrica "HIJOS DE MURUA (corona) REAL PATENTE DE ... VITORIA" Hay una palabra difícil de leer, por defecto de fundición. Quizás pone "INVENCION"</p>
<b>Toques actuales</b>	Volteo
<b>Conservación</b>	<p>Extremadamente sucia. La capa de polvo que la cubre no solamente impide la lectura de los textos y las decoraciones, sino que ahoga su sonido de manera muy importante. Hay desgaste anterior de un badajo que pegaba demasiado bajo y desgastó mucho el punto de la campana.</p> <p>El badajo actual pega muy alto. Posiblemente por el excesivo contrapeso de la campana (demasiado equilibrada), el segundo golpe pega en una zona extremadamente amplia.</p> <p>Hay un sello en el yugo metálico que dice "HIJOS DE MURUA / PATENTE / # VITORIA # " - También hay un número, probablemente del tipo: "6".</p>
<b>Protección</b>	Protección genérica al encontrarse en un BIC declarado.

<b>Propuestas</b>	<p>La campana debe ser limpiada, por dentro y por fuera, mediante chorro de arena húmedo y suave, para recuperar la sonoridad original, gravemente desfigurada por la espesa capa de suciedad que recubre al bronce.</p> <p>Debe instalarse un yugo de madera, de acuerdo con las formas locales. El yugo deberá ser protegido especialmente contra la intemperie, y los herrajes serán de acero inoxidable.</p> <p>Debe dotarse la campana de motor de volteo de impulsos, así como de un electromazo instalado de manera que no impida el volteo tanto automático como manual.</p> <p>El badajo estará dotado de los correspondientes cables de seguridad reforzados para que no se invierta en caso de rotura, así como de un ojal para un posible repique manual.</p> <p>De acuerdo con lo propuesto parece prudente, por motivos acústicos, ubicar las campanas de volteo juntas en el segundo cuerpo de campanas, dejando el primero para las campanas fijas y la parte superior para las campanas dedicadas exclusivamente al reloj.</p>
<b>Autores del registro</b>	ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc
<b>Fecha del registro</b>	04-09-2005

Información completa: [San Luis Gonzaga \(6\) Done Jakue Katedrala / Catedral de Santiago - BILBAO](#)