


Catálogo Nacional Monumentos Históricos	
Estado	COMUNITAT VALENCIANA
Municipio	ROTGLÀ I CORBERÀ
Inmueble	Parròquia dels Sants Joans
Dirección	
Coordenadas	39.0053633 -0.5639402
	
Descripción	Situada als peus de l'església, al costat de l'Evangeli, és una construcció aparentment acadèmica de tres cossos. La part inferior està integrada a la façana principal. Té una segona per a les campanes amb quatre finestres amb arc de mig punt. Està coronada per balustrada amb pinacles piramidals i un templet central com a remat amb un aspecte semblant al del segon cos. La torre presenta una escala interior que arriba fins a la sala de les campanes.
Campanas y esquilas	Fins a 1936 comptava com a mínim amb dos campanes. Una d'elles és la més menuda, actualment conservada, fosa en 1799 i dedicada a Sant Joan. En 1906 van fer una campana nova, que es va beneir i pujar al campanar. Aquesta rondava els 570?kg. L'any 1953 es varen fondre a la foneria de Juan Bautista Roses d'Atzeneta d'Albaida dos campanes noves, dedicades al Crist de la Veritat (la mitjana) i el Santíssim Sacrament (la gran).
Toques actuales	La campana gran no es toca. Les altres dos es voltegen i repiquen automàticament.
Conservación	L'estat de conservació exterior del campanar és bo però cal una intervenció a l'interior per retirar la brutícia que s'acumula, especialment a la sala de les campanes. Les tres campanes estan situades a les finestres del segon cos amb truges de ferro de la foneria Roses i mecanitzades amb motor de vol continu i electromalls monofàsics. A més, es conserven sense ús els trifàsics. La major està trencada i s'han retirat les corretges per eviltar que voltege.
Protección	El temple té la condició de Bé de Rellevància Local segons la Disposició Addicional Quinta de la Llei 5/2007, de 9 de febrer, de la Generalitat, de modificació de la Llei 4/1998, d'11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià (DOCV Núm. 5.449 / 13.02.2007). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General de Cultura adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.

Propuestas	Cal refundre la campana gran que està badada. Igualment cal restaurar les altres dos campanes, que s'han de baixar del campanar per netejar-les per dins i per fora, canviant les truges de ferro per altres de fusta de perfil tradicional local. Els motors s'han de canviar per altres d'impuls que permeten el toc manual i imiten la forma tradicional de tocar.
Autores del registro	ALEPUZ CHELET, Joan
Fecha del registro	27-12-2017

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año	Diámetro	Peso
Sacristia	Campana d'eixida de missa				
Sala de les campanes	Sant Joan (1)	ROSES	1799	57	107
Sala de les campanes	Santíssim Crist de la Veritat (2)	ROSES SOLER, JUAN BAUTISTA	1953	84	390
Sala de les campanes	Santíssim Sacrament (3)	ROSES SOLER, JUAN BAUTISTA	1953	104	716

Relojes

Reloj mecánico (1)	Existente Parado
Fecha construcción	
Descripción	Rellojge interessant, en desús

Información completa: [Parròquia dels Sants Joans - ROTGLÀ I CORBERÀ \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)