


<b>Catálogo Nacional Monumentos Históricos</b>	
<b>Estado</b>	COMUNITAT VALENCIANA
<b>Municipio</b>	XÀTIVA
<b>Inmueble</b>	Parròquia dels Sants Joans
<b>Dirección</b>	
<b>Coordenadas</b>	38.9852421 -0.5294486
	
<b>Descripción</b>	Estilitzada obra en dos altures, inferior decorada amb sillars acoixinats i ócul i superior de campanes amb arqueríes simples, rematnt el conjunt en balaustrada
<b>Campanas y esquilas</b>	
<b>Toques actuales</b>	
<b>Conservación</b>	
<b>Protección</b>	El temple té la condició de Bé de Rellevància Local segons la Disposició Addicional Quinta de la Llei 5/2007, de 9 de febrer, de la Generalitat, de modificació de la Llei 4/1998, d'11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià (DOCV Núm. 5.449 / 13.02.2007). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General de Cultura adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
<b>Propuestas</b>	
<b>Autores del registro</b>	SANCHIS TÁRREGA, Felipe
<b>Fecha del registro</b>	06-09-2014

## Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año	Diámetro	Peso
--------------	---------	----------	-----	----------	------

Sagristia	<a href="#"><u>Campaneta d'eixida de missa (0)</u></a>			25	9
Sala de campanes	<a href="#"><u>Mare de Déu de Fàtima (1)</u></a>	<a href="#"><u>PORTILLA, HERMANOS (GAJANO)</u></a>	2010	47	60
Sala de campanes	<a href="#"><u>Sants Joans (2)</u></a>		1940	68	182

Información completa: [Parròquia dels Sants Joans - XÀTIVA \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)